

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BULWAR ELBLĄSKI - PRZEGLĄD 5 - LETNI			
1	d.1 analiza indywidualna	Badanie drewnianej ścianki szczelnej przedniej na odcinku środkowym dł. 100 mb	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
2	d.1 analiza indywidualna	Badanie betonowego przyczółka na odcinku środkowym dł. 17.4 mb	m ²		
		60.9	m ²	60.900	
				RAZEM	60.900
3	d.1 analiza indywidualna	Badanie stalowej ścianki szczelnej na odcinku dł. 136.9 mb	m ²		
		- odcinek południowy - 83.5m			
		- odcinek północny - 53.4m			
		479.15	m ²	479.150	
				RAZEM	479.150
4	d.1 wycena indywidualna	Sondaż oraz badanie czystości dna i poszukiwanie przedmiotów 254.3 m x 10m = 2543m ²	m ²		
		2543	m ²	2543.000	
				RAZEM	2543.000
5	Wycena własna	Opracowanie oceny stanu technicznego nabrzeża wraz z protokołem z przeglądu 5 letniego	obiekt		
d.1		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		NABRZEŻE REGALICA - PRZEGLĄD 5 - LETNI			
6	d.2 analiza indywidualna	Badanie stalowej ścianki szczelnej na odcinku dł. 50.4mb	m ²		
		151.2	m ²	151.200	
				RAZEM	151.200
7	d.2 wycena indywidualna	Sondaż oraz badanie czystości dna i poszukiwanie przedmiotów 50.4m x 20m = 1008m ²	m ²		
		1008	m ²	1008.000	
				RAZEM	1008.000
8	Wycena własna	Opracowanie oceny stanu technicznego nabrzeża wraz z protokołem z przeglądu 5 letniego	obiekt		
d.2		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		PRZYZCÓŁKI MOSTU CŁOWEGO - PRZEGLĄD 5 - LETNI			
9	d.3 analiza indywidualna	Badanie stalowej ścianki szczelnej - 201.3 mb	m ²		
		- przyczółek poł-wsch - 58.8m			
		- przyczółek półn-wsch - 58.1m			
		- przyczółek poł-zach - 35.3m			
		- przyczółek półn-zach - 49.1m			
		563.64	m ²	563.640	
				RAZEM	563.640
10	d.3 wycena indywidualna	Sondaż oraz badanie czystości dna i poszukiwanie przedmiotów 201.3m ² x 10m = 2013m ²	m ²		
		2013	m ²	2013.000	
				RAZEM	2013.000
11	Wycena własna	Opracowanie oceny stanu technicznego nabrzeża wraz z protokołem z przeglądu 5 letniego	obiekt		
d.3		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000