



- LEWA STRONA: 4 szt. dachówek do wymiany
- PRAWA STRONA: 4 szt. dachówek do wymiany
- 6 szt. cegieł do wymiany
- 23 szt. kształtki do wymiany



PRAWY BOK SKŁUPA 30


- ROLKA**
- 85 szt. KRZĄTEK DO WYMIANY
 - 90 szt. DO WYMIANY
 - 7 szt. DO WYMIANY
 - 23 szt. DO WYMIANY
 - 8 szt. DO WYMIANY
 - 0,140 m³



LEWY BOK SKŁUPA 30


WIDOK OD DROGI

- 1 szt. cegły do wymiany
- przemurować powyżej



WIDOK OD CMENTARZA

projektant:	mgr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI	up.bud. nr 19/SZ/97	branża:	KONSERWACJA	nazwa opracowania:
projektant:	mgr EWA PALACZ	konser. elementów / detal arch.	data:	wrzesień 2005	Inwentaryzacja ogroduzenia Cmentarza Centralnego w SZCZECINIE
projektant:			skala rysunku:	1:30	
opracował:	mgr inż. arch ARIEL KOZA		rysunek nr.:	30	
opracował:	mgr inż. arch SŁAWOMIR KILISZEK				
					ul. Mieszka I, SZCZECIN
					PRZĘŚŁO NR 30



- PRZEMUROWANIE
- ELEMENTY DO WYMIANY
- UBITYKI ELEMENTÓW METALOWYCH