

Spis rysunków przekrojów poprzecznych A-A, B-B i C-C

Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala
1.	2.	3.
03÷27	Przekroje poprzeczne w osi A-A (km 0+000÷0+323.63)	1:500/250
28	Przekrój poprzeczny w osi B-B 0+023.44 i 0+000.000	1:500/250
29	Przekrój poprzeczny w osi B-B 0+063.55 i 0+046.49	1:500/250
30	Przekrój poprzeczny w osi B-B 0+094.64 i 0+078.56	1:500/250
31	Przekrój poprzeczny w osi B-B 0+121.15 i 0+108.90	1:500/250
32	Przekrój poprzeczny w osi B-B 0+135.07	1:500/250
33	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+37.03	1:500/250
34	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+44.42	1:500/250
35	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+059.62	1:500/250
36	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+073.59	1:500/250
37	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+087.92	1:500/250
38	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+093.01	1:500/250
39	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+0104.09	1:500/250
40	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+0117.96	1:500/250
41	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+0129.91	1:500/250
42	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+0145.71	1:500/250
43	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+0153.23	1:500/250
44	Przekrój poprzeczny w osi C-C 0+0175.41	1:500/250