

ISTNIEJĄCE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- 1. ALEJA ZASŁUŻONYCH
TEREN POZA OPRACOWANIEM
- 2. ISTNIEJĄCA KWATERA NR 44
KWATERA ZASŁUŻONYCH
- 3. FONTANNA – ISTNIEJĄCA FONTANNA
NIECZYNNA, ZNISZCZONA NIECKA
- 4. SKARPA NA ZAMKNIĘCIU OSI KWATERY
POZOSTAŁOŚCI PO SCHODACH
- 5. PUNKT POBORU WODY
ISTNIEJĄCY – BETONOWA MISA
- 6. ISTNIEJĄCY PLAC PRZED KWATERĄ
O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
- 7. ISTNIEJĄCE LAPIDARIUM
- 8. ISTNIEJĄCA DROGA DO KAPLICY
O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
BARDZO ZNISZCZONEJ
- 9. PIERWOTNE OBEJŚCIE KWATERY
ZNISZCZONE
- ISTNIEJĄCE ŁAWKI DREWNIANE
NA KONSTRUKCJI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIE
(ZAGOSPODAROWANIE NAWIERZCHNI)

- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
ZNISZCZONA, BARDZO ZŁY STAN TECHN.
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA SZUTROWA
DOŚĆIA DO KWATERY I DRÓŻKI MIĘDZY GROBAMI
- ISTNIEJĄCE MIEJSCA POCHÓWKÓW
NA TERENIE KWATERY 44

ISTNIEJĄCE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW Spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530922 tel/fax 4530850	
TREŚĆ: REWITALIZACJA KWATERY ZASŁUŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Szczecin, Cmentarz Centralny, cz. dz nr 2/5, obrob 2113 Woj. zachodniopomorskie INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR ZLEC.: WT/H/6/2011 DATA: 12.2011
PROJEKTANT: mgr inż.arch. Lesław Herman Nr uprawnień: 3/ZPOA/2006; ZP-0501	SKALA: 1:500
SPRAWDZIE: mgr inż.arch. Barbara Garncarz Nr uprawnień: 127/Sz/88; ZP-0101	NR RYS.: 1.

ELEMENTY KOMPOZYCJI

- OSIE KOMPOZYCYJNE
- 1. GŁÓWNA OŚ KOMPOZYCYJNA ZAŁOŻENIA
- 2. POPRZECZNA OŚ KOPOZYCYJNA ŚRODKA FONTANNY
PRZY KWATERZE ZASŁUŻONYCH

ZIELEŃ

- ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE
- ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

SCHODY TERENOWE:

- 1. S1. SCHODY GRANITOWE
Z JEDNOSTRONNĄ BALUSTRADĄ STAŁOWĄ
STOPNIE ZNISZCZONE I POOBSUWANE
- S2. SCHODY Z BLOKÓW GRANITOWYCH, SZER. 2.0 m,
W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
STOPNICE ZNISZCZONE, BRAK POLICZKÓW
- S3. SCHODY Z BLOKÓW GRANITOWYCH, SZER. 1.5 m,
W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
STOPNICE ZNISZCZONE, BRAK POLICZKÓW
- S4. SCHODY Z BLOKÓW GRANITOWYCH, SZER. 5.0 m,
W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
STOPNICE ZNISZCZONE, BRAK POLICZKÓW