



karta MASA DYLATACYJNA 02.2006

MASA DYLATACYJNA

CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES STOSOWANIA

Głównym składnikiem masy są stałe substancje ropopochodne z dodatkiem środków modyfikujących i plastifikatorów.

Barwa masy może być dobrana do koloru posadzki, w której wypełnia się szczeliny dylatacyjne. MASA DYLATACYJNA zalecana jest przy wykonywaniu posadzek typu DUROBET.

WŁAŚCIWOŚCI

Masa do wypełniania dylatacji jest substancją stałą w temperaturze nie przekraczającej 40°C.

SPOSÓB STOSOWANIA

Sposób wypełnienia szczelin dylatacyjnych przy pomocy wyżej wymienionej masy jest prosty i nie wymaga skomplikowanych czynności wstępnych. W utwardzonej DUROBETEM posadzce betonowej lub cementowej należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe, izolacyjne i termiczne po ok. 24-48 godzinach od zacierania. Dylatacja winna być wykonana co 6 m w obu kierunkach, przy czym szerokość szczelin winna wynosić 4-5 mm, a ich głębokość ok. 20% grubości posadzki betonowej wraz z warstwą DUROBETU.


Nacięte szczeliny dylatacyjne należy oczyścić, aby były na całej długości drożne. Wykonać to należy przy pomocy rylca o średnicy szczeliny, a następnie drobne zanieczyszczenia usunąć przy pomocy sprężonego powietrza.

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby szczeliny nie były zawiłgocone. Po przygotowaniu szczelin należy przygotować masę do zalewania, podgrzewając ją na taborecie elektrycznym do uzyskania płynnej konsystencji /zbliżonej do oleju/. Tak przygotowaną masę zalewamy szczeliny.

W celu usprawnienia pracy masę topimy w dwóch pojemnikach - jeden ogrzewamy, drugim zalewamy.

WYDAJNOŚĆ

Zużycie masy dylatacyjnej dla wyżej podanego sposobu stosowania wynosi ok. 1 kg na 20 m bieżących dylatacji.



OPAKOWANIE

Wiadra PE 10 kg,

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

UWAGI KOŃCOWE

- Masy nie należy topić na otwartym ogniu.
- Zalewane szczeliny dylatacyjne muszą być oczyszczone i nie zawiłgocone.
- W przypadku wypłynięcia masy na zewnątrz szczeliny nadmiar usunąć przy pomocy ostrej szpachelki.

DOKUMENT ODNIESIENIA

ATEST HIGIENICZNY PZH Nr HK /B/0548/01/2007

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/Masa Dyl/05
"ITBUD" ZAKŁAD NOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP Z O.O. II 2005R.