




PRAWY BOK SŁUPA 2



LEWY BOK SŁUPA 2



WIDOK OD DROGI



WIDOK OD CMENTARZA

– Gąsiorzy dachowe do wymiany
– 16 dachówek do wymiany

ROLKA
CEGLY COKÓŁ
DACHÓWKI

- 10 szt. KRZTAŁEK DO WYMIANY
- 4 szt. DO WYMIANY
- 16 szt. DO WYMIANY

- PRZEMILOWANA
- ELEMENTY DO WYMIANY
- UBYTKI ELEMENTÓW METALOWYCH

projektant:	mgr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI	up. bud. nr 19/SZ/97	branża:	KONSERWACJA	nazwa opracowania:
projektant:	mgr EWA PALACZ	konser. elementów i detali arch.	data:	wrzesień 2005	Inwentaryzacja ogrodenia Cmentarza Centralnego w SZCZECINIE
projektant:			skala rysunku:	1:30	
opracował:	mgr inż. arch. ARIEL KOZA		rysunek nr.:	2	
opracował:	mgr inż. arch. SŁAWOMIR KILISZEK				ul. Mieszka I, SZCZECIN
					PRZĘŚŁO NR 2