



71-061 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 82/5, tel./fax (91) 484 50 88, e-mail: grupamgm@onet.pl
 NIP: 852-102-03-57, REGON: 810200404, konto: 35 1140 2004 0000 3602 3143 3194
 www.grupamgm.pl

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

**TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 PRZY UL. LITEWSKIEJ I UL. KLONOWICA
 W SZCZECINIE**

ADRES: ul. Litewska, ul. Klonowica, SZCZECIN,
 działki nr 2/1, 1/3, 6/2dr z obrębu 2261, działki nr 57/2 dr, 4/8 z obrębu 2030

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A, 71- 080 Szczecin

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński nr upr. 85/Sz/87		
AUTOR			
SPRAWDZAJĄCY			
PROJEKTANT			
SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NR PROJ.	17/16	DATA	grudzień 2016

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego oświadczamy, że projekt został sporządzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
 Szczecin, grudzień 2016 r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Opis stanu istniejącego
4. Projekt zagospodarowania
5. Projekt zieleni
6. Bilans terenu
7. Wpływ inwestycji na środowisko
8. Dostępność terenu dla osób niepełnosprawnych
9. Wymogi materiałowe

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1.	Lokalizacja	1 : 5000
Rys. nr 2.	Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa	1 : 500
Rys. nr 3.	Plansza wymiarowa	1 : 500
Rys. nr 4.	Plan sytuacyjny	1 : 500
Rys. nr 5.	Plan zieleni	1 : 500
Rys. nr 6.	Plan bilansu terenu	1 : 500
Rys. nr 7.	Plan wpływu na środowisko	1 : 500
Rys. nr 8.	Plan dostępności dla osób niepełnosprawnych	1 : 500
Rys. nr 9.	Plan wymogów materiałowych	1 : 500

III. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. Wykaz przepisów prawa dotyczących zagospodarowania terenu

2. Załącznik nr 2. Wykaz przepisów prawa dotyczących zieleni

3. Załącznik nr 3. Wykaz przepisów prawa dotyczących bilansu terenu

4. Załącznik nr 4. Wykaz przepisów prawa dotyczących wpływu na środowisko

5. Załącznik nr 5. Wykaz przepisów prawa dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych

6. Załącznik nr 6. Wykaz przepisów prawa dotyczących wymogów materiałowych

7. Załącznik nr 7. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu sytuacyjnego

8. Załącznik nr 8. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu zieleni

9. Załącznik nr 9. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu bilansu terenu

10. Załącznik nr 10. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu wpływu na środowisko

11. Załącznik nr 11. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu dostępności dla osób niepełnosprawnych

12. Załącznik nr 12. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu wymogów materiałowych

13. Załącznik nr 13. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu sytuacyjnego

14. Załącznik nr 14. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu zieleni

15. Załącznik nr 15. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu bilansu terenu

16. Załącznik nr 16. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu wpływu na środowisko

17. Załącznik nr 17. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu dostępności dla osób niepełnosprawnych

18. Załącznik nr 18. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu wymogów materiałowych

19. Załącznik nr 19. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu sytuacyjnego

20. Załącznik nr 20. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu zieleni

21. Załącznik nr 21. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu bilansu terenu

22. Załącznik nr 22. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu wpływu na środowisko

23. Załącznik nr 23. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu dostępności dla osób niepełnosprawnych

24. Załącznik nr 24. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu wymogów materiałowych

25. Załącznik nr 25. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu sytuacyjnego

26. Załącznik nr 26. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu zieleni

27. Załącznik nr 27. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu bilansu terenu

28. Załącznik nr 28. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu wpływu na środowisko

29. Załącznik nr 29. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu dostępności dla osób niepełnosprawnych

30. Załącznik nr 30. Wykaz przepisów prawa dotyczących planu wymogów materiałowych

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przy ul. Litewskiej i ul. Klonowica w Szczecinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1.** Umowa CRU/WZ/339/2016 zawarta w dniu 19.09.2016 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A a Sławomirem Adrabińskim właścicielem Pracowni Projektowej "Grupa MGM" z siedzibą w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 82/5.
- 1.2.** Kopia mapy syt.-wys. w skali 1 : 500.
- 1.3.** Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego-Klonowica” w Szczecinie.
- 1.4.** Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
- 1.5.** Obowiązujące normy i przepisy.


2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- 2.1. Przedmiotem opracowania** jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Litewskiej i ul. Klonowica na działkach:
 - nr 2/1, z obrębu 2261,
 - nr 1/3 z obrębu 2261 – działka w zarządzie Zespołu Szkół Samochodowych,
 - nr 57/2, 4/8 z obrębu 2230,
 - nr 57/2dr z obrębu 2230, 6/2dr z obrębu 2261 – ZDiTM.Właścicielem działek jest Gmina Miasto Szczecin.
- 2.2. Zakres opracowania:**
 - a)** zaprojektowanie głównego ciągu pieszego wraz z oświetleniem,
 - b)** określenie prac budowlanych związanych z remontem nawierzchni i z remontem schodów terenowych na trasie głównego ciągu pieszego,
 - c)** określenie rozwiązań projektowych dotyczących istniejącej asfaltowej alejki dojazdowej,
 - d)** wykonanie projektu alejek i placów wraz z obiektami małej architektury z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,
 - e)** zaprojektowanie miejsc z urządzeniami do ćwiczeń dla młodzieży i dla dorosłych,
 - f)** zaprojektowanie ogrodzonego wybiegu dla psów,
 - g)** określenie zakresu prac ziemnych i nawierzchniowych,
 - h)** zaprojektowanie zieleni wysokiej i niskiej wraz z zielenią izolacyjną,
 - i)** określenie zakresu prac pielęgnacyjnych w istniejącej zieleni,
 - j)** inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. Lokalizacja

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest przy ul. Litewskiej i ul. Klonowica w Szczecinie.



Fot. nr 1. Zdjęcie satelitarne – źródło www.geoportal.gov.pl

3.2. Informacje o terenie

- a) Plan zagospodarowania przestrzennego – w granicach opracowania projektowego obowiązuje Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego-Klonowica” w Szczecinie (UCHWAŁA NR LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r.).
- teren elementarny **Z.Z.1082.UO,UZ** (działka nr 1/3),
 - teren elementarny **Z.Z.1083.ZP** (działka nr 2/1, 4/3, 57/2).

b) Ukształtowanie terenu

Obszar o nieznacznym spadkach terenu, lokalnie wzdłuż ul. Klonowica i wzdłuż alejki dojazdowej do Zespołu Szkół Samochodowych strome skarpy o maksymalnej różnicy poziomu wynoszącej 1,3 m. Na całym terenie w granicach opracowania różnica poziomu terenu wynosi 2,8 m (rzędna bezwzględna w najwyższym miejscu wynosi 49,5 m n.p.m.).

3.3. Istniejący stan zagospodarowania

Teren przeznaczony do zagospodarowania na działkach nr 2/1, 4/3, 57/2 jest gęsto zadrzewiony, występują drzewa liściaste i iglaste oraz krzewy sadzone głównie w okresie powojennym, grunt rzadko porośnięty trawą. Ciągi piesze nieregularne o nawierzchni gruntowej.

Na działce nr 1/3 będącej w zarządzie Zespołu Szkół Samochodowych teren zagospodarowany. Do głównego wejścia budynku szkoły prowadzą chodniki z płytek betonowych oraz asfaltowa alejka dojazdowa; wszystkie utwardzone nawierzchnie w ogólnym stanie technicznym złym lub dostatecznym.

Teren nieoświetlony, brak wyposażenia w obiekty małej architektury.

Sieci uzbrojenia terenu wokół granic działek wzdłuż sąsiadujących ulic.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.1. Ogólne założenia projektowe

- a) Zaprojektować oświetlony ciąg pieszy prowadzący od wjazdu na teren Zespołu Szkół Samochodowych do ul. Litewskiej.
- b) Zaprojektować urządzony teren zielony z miejscami do rekreacji biernej i czynnej oraz ogrodzony wybieg dla psów.
- c) Obiekty małej architektury i urządzenia sprawnościowe w maksymalnym stopniu wykonać z elementów systemowych.
- d) Zakłada się, że użytkownikami zagospodarowanego terenu będą głównie mieszkańcy osiedla Zawadzkiego-Klonowica.

UWAGA

- Projektowane posadowienie obiektów małej architektury nie spowoduje kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi i nie spowoduje ograniczeń w komunikacji kołowej.

4.2. Lokalizacja i układ komunikacyjny

- a) Projektuje się układ ciągów pieszych na podstawie analizy istniejących przedseptów.
- b) Nawierzchnie ciągów pieszych i placów zostaną wykonane z naturalnego kruszywa. Rodzaj zastosowanego materiału do utwardzenia nawierzchni wynika z zapisów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - §89 ust. 2 pkt. 1 „zakazuje się realizacji nowych nawierzchni nieprzepuszczalnych”.
- c) Na terenie w granicach opracowania nie projektuje się miejsc parkingowych.

4.3. Prace rozbiórkowe i porządkowe

1. prace elementarne, oprócz istniejącej nawierzchni:

1) nawierzchnia z płyt betonowych 20x20x5cm, na 1000m² – 1000szt.

2) porcelana chodnikowa 10x10x2cm, na 1000m² – 10000szt.

3) szotki terenowe – kruszywo 0-10mm, na 1000m² – 1000m³

sterowność drogi – 1000m² – 1000m³ (na 1000m² – 1000m³)

4) na terenach asfaltowych 1000m² – 1000m³ – 1000m³

czarna 1000m² – 1000m³ – 1000m³

5) krawężnik drogowy 10x10x20cm, na 1000m² – 1000m³

czarna 1000m² – 1000m³ – 1000m³

6) słup żelbetowy oświetleniowy – szt. 2

7) słupki drewniane

8) słupki drewniane

9) słupki drewniane

10) słupki drewniane

11) słupki drewniane

4.8. Obiekty małej architektury

STRONA 12 Z 14
 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OGRODZENIE WYBIEGU DLA PSÓW		
16.	ogrodzenie panelowe stalowe h=1,5m dane techniczne: - wymiary (szer. x wys.) [m] 2,58 x 1,5 - druk 5 mm ocynkowany + szary antracytowy RAL 7016, - słupki 60x40x2 ocynkowane+ szary antracytowy RAL 7016, z kapturkami - stopy (łączniki) i płyty z prefabrykatów UWAGA: w razie konieczności na odcinkach o dużym spadku terenu zastosować 1/2 długość panelu	110 mb
17.	furtka panelowa stalowa 1,5x1m dane techniczne: - wymiary (szer. x wys.) [m] 1,0 x 1,5 - druk 5 mm ocynkowany szary antracytowy RAL 7016, - słupki 80x80x2 ocynkowane + antracyt RAL 7016 - furtka na ramie z profili zamkniętych 40x40mm (wypełnienie panelem jak ogrodzenie) z zawiasami, klamką i zamkiem (szerokość w świetle 100cm, wys. 150cm), fundamentowanie zgodnie z instrukcją producenta UWAGA: przy słupie wejściowej zastosować zamknięcia sterowane klamką z jednostronną możliwością wyjścia zgodnie z rys. nr 1 (ze słupy na zewnątrz). - wymiar słupy 2,58x2,58 m	4 szt.

UWAGI:

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić karty produktów przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych produktów, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń i wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Urządzenia muszą być wykonane z materiałów podanych w specyfikacji lub lepszych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych.

- Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w dokumentacji nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym.

- Nie wykazanie materiałowi urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej.

1.35. Urządzenia dla psów

B)

Urządzenia wybiegu dla psów:

URZĄDZENIA WYBIEGU DLA PSÓW – karty katalogowe Grupy MGM		
1.	stół niski i wysoki	1 kpl.
2.	przeskok potrójny	1 kpl.
3.	pochylnia prosta	1 kpl.
4.	pochylnia skośna	1 kpl.

UWAGA:

Podczas wykonywania prac fundamentowych w razie znacznych kolizji z systemem korzeniowym drzew należy przeprowadzać konsultacje z inspektorem nadzoru budowlanego.

W. PROJEKT ZIELENI

6. BILANS TERENU

Łączna powierzchnia w granicach opracowania	– 18863,0 m²
Powierzchnia istniejącego chodnika z płytek 35x35	– 748,0 m²
Powierzchnia nawierzchni remontowanej	– 423,0 m²
Powierzchnia terenu utwardzonego projektowanego	– 2055,0 m²
Powierzchnia zieleni	– 15637,0 m²

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko podczas wykonywania prac związanych z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne.

8. DOSTĘPNOŚĆ TERENU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Teren dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

9. WYMOGI MATERIAŁOWE

Należy stosować materiały budowlane posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Stosować się do zaleceń i wymagań producentów.

Opracował:

mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński

Szczecin, grudzień 2016 r.



71-061 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 82/5, tel./fax (91) 484 50 88, e-mail: grupamgm@onet.pl
NIP: 852-102-03-57, REGON: 810200404, konto: 35 1140 2004 0000 3602 3143 3194
www.grupamgm.pl

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

**TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY UL. LITEWSKIEJ I UL. KLONOWICA
W SZCZECINIE**

ADRES: ul. Litewska, ul. Klonowica, SZCZECIN,
działki nr 2/1, 1/3, 6/2dr z obrębu 2261, działki nr 57/2 dr, 4/8 z obrębu 2030

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A, 71- 080 Szczecin

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński nr upr. 85/Sz/87		
SPRAWDZAJĄCY			
PROJEKTANT			
SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	GOSPODARKA DRZEWOSTANEM		
NR PROJ.	17/16	DATA	grudzień 2016

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego oświadczamy, że projekt został sporządzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
Szczecin, grudzień 2016 r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. TABELE

- 1.** Tabela **nr 1.** Inwentaryzacja drzew i krzewów
- 2.** Tabela **nr 2.** Wykaz drzew i krzewów wskazanych do usunięcia
- 3.** Tabela **nr 3.** Wykaz drzew i krzewów wskazanych do usunięcia, na które nie jest wymagane zezwolenie
- 4.** Tabela **nr 4.** Wykaz drzew i krzewów wskazanych do usunięcia, na które wymagane jest zezwolenie

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 8. Gospodarka drzewostanem

1 : 500

Tab. 1. Inwentaryzacja drzew i krzewów

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M ²]	ŚREDNICA [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
1	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	52	163	10	19				okaz podkrzesany do h=10m		1/3 obr. 2261
2	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	73	230	16	18		10				1/3 obr. 2261
3	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	69	218	15	17		10				1/3 obr. 2261
4	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	150	9	16	10		25	cięcia sanitarne zalecane		1/3 obr. 2261
5	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38	120	7	15			15	cięcia sanitarne zalecane		1/3 obr. 2261
6	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	50	4	6	25	20		krzywizna i deformacja pnia		1/3 obr. 2261
7	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	70	5	9	20	20		krzywizna i deformacja pnia		1/3 obr. 2261
8	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	70	3	8	25	10				1/3 obr. 2261
9	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	48	4	14	10	10				1/3 obr. 2261
10	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	7	15	5		10			1/3 obr. 2261
11	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	17	53	4	10	10					1/3 obr. 2261
12	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	95	8	14	10	15				1/3 obr. 2261
13	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	81	8	14	15		15	krzywizna i deformacja pnia		1/3 obr. 2261
14	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	92	8	12	15	15				1/3 obr. 2261
15	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	100	313	18	18				ubytek otwarty i infekcja zgnilizny po usuniętych konarze, ostre rozwidlenie pnia		1/3 obr. 2261
16	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	102	9	16			15	cięcia sanitarne zalecane		1/3 obr. 2261
17	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	69	216	11	17			20	jemiola		1/3 obr. 2261
18	Daglezja zielona	<i>Pseudotsuga mezesii</i>	45	141	7	23		20	15	posusz konarowy jednostronny do h=10m		1/3 obr. 2261
19	Daglezja zielona	<i>Pseudotsuga mezesii</i>	23	72	3	19		20	15	posusz konarowy jednostronny do h=12m		1/3 obr. 2261
20	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	13	40	3	7				ubytek powierzchniowy u nasady pnia		1/3 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
21	Dagleżja zielona	<i>Pseudotsuga meziesii</i>	49	155	8	23			20	posusz konarowy jednostronny do h=8m		1/3 obr. 2261
22	Dagleżja zielona	<i>Pseudotsuga meziesii</i>	45	141	8	20				uszkodzona strzała, okaz wieloprzewodnikowy		1/3 obr. 2261
23	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	11	35	2	7				rozwidlony od h=0,2m, wyplycone korzenie		1/3 obr. 2261
24	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	10	32	2	7				rozwidlony od h=0,2m, wyplycone korzenie		1/3 obr. 2261
25	Dagleżja zielona	<i>Pseudotsuga meziesii</i>	46	146	10	24			20	posusz konarowy jednostronny do h=8m		1/3 obr. 2261
26	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	7	22	1	5				okaz dwupniowy razem z okazem nr 27, rozwidla się na h=0,9m, obwód pod rozwidleniem 30cm	x	1/3 obr. 2261
27	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	6	18	1	3				okaz dwupniowy razem z okazem nr 26, rozwidla się na h=0,9m, obwód pod rozwidleniem 30cm	x	1/3 obr. 2261
28	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	50	158	10	17			50	okaz nie rokujący szansy na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
29	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	40	125	10	20		10		około 30 jemiół w koronie		1/3 obr. 2261
30	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	13	40	2	9		60		zgnilizna pierścieniowa pnia, gumoza, liczne ubytki powierzchniowe, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
31	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	16	50	3	10						1/3 obr. 2261
32	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	25	80	4	10				złamany 1 konar, zgnilizna drewna, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
33	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	17	52	3	10						1/3 obr. 2261
34	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	46	146	12	20		20	20	posusz jednostronny		1/3 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
35	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	19	60	3	9			40	okaz dwupniowy razem z okazem nr 36, rozwidła się na h=1,2m, liczne ubytki, gumozą, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
36	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	17	52	3	10			40	okaz dwupniowy razem z okazem nr 35, rozwidła się na h=1,2m, liczne ubytki, gumozą, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
37	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	16	50	5	11				liczne galasy ochojnika		1/3 obr. 2261
38	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	44	139	10	21						1/3 obr. 2261
39	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	43	134	12	19						1/3 obr. 2261
40	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	178	16	18	-	-	20	jemiolki, ubytek otwarty i zgnilizna po ściętych konarze na h=0,5m, okaz nie rokuje szans na przeżycie	*	1/3 obr. 2261
41	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	18	57	6	8		10		liczne ubytki		1/3 obr. 2261
42	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	14	45	4	8				powierzchniowe, gumozą		1/3 obr. 2261
43	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	14	45	4	8				ubytek wgłębny po ściętych konarze		1/3 obr. 2261
44	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	11	33	2	8				okaz dwupniowy razem z okazem nr 44, rozwidła się na h=0,1m		1/3 obr. 2261
45	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	30	93	6	12				okaz dwupniowy razem z okazem nr 43, rozwidła się na h=0,1m, jemiola		1/3 obr. 2261
46	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	37	115	10	10	15			liczne galasy ochojnika, wypłycone korzenie		1/3 obr. 2261
47	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	11	36	2	6				ubytek powierzchniowy u nasady pnia		1/3 obr. 2261
48	Czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	12	37	7	4	80			krzywiżna i deformacja pnia		1/3 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
49	Czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	7	22	6	4	80			krzywizna i deformacja pnia		1/3 obr. 2261
50	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	13	42	2	7	15			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		1/3 obr. 2261
51	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	115	6	18	15					1/3 obr. 2261
52	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	46	143	12	18	20					1/3 obr. 2261
53	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	111	6	17			10			1/3 obr. 2261
54	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	10	15			15			2/1 obr. 2261
55	Wierzba płacząca	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	67	210	12	17	10	10		jemioła		1/3 obr. 2261
56	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	9	27	2	7		25				1/3 obr. 2261
57	Czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	12, 16	36, 50	5	7				ubytek wewnętrzny na h=0,3m po ściętym pniu, krzywizna i deformacja pnia	x	1/3 obr. 2261
58	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	20	62	5	12	20					1/3 obr. 2261
59	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	115	8	12		10		krzywizna i deformacja pnia		1/3 obr. 2261
60	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	51	160	10	17		20	20	cięcia sanitarne zalecane		1/3 obr. 2261
61	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	203	12	19		20	10	jemioła		1/3 obr. 2261
62	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	56	175	10	16		20	10	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		1/3 obr. 2261
63	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	204	8	18		15		korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, jemioła		1/3 obr. 2261
64	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	80	250	14	18		10	10	zalecana poprawa statyki cięcia konarów grubych		1/3 obr. 2261
65	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	59	186	10	18		10	10	jemioła		1/3 obr. 2261
66	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	78	245	12	18				jemioła		2/1 obr. 2261
67	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	21	66	6	10						1/3 obr. 2261
68	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19, 13	61, 42	4	10				dwupniowy od h=0,2m		1/3 obr. 2261
69	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	76	5	11				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		1/3 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
70	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	10	30	2	6						1/3 obr. 2261
71	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	18	57	3	8						1/3 obr. 2261
72	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8, 8, 7	25, 25, 22	3	4	-	-	-	okaz-wielopniowy	*	1/3 obr. 2261
73	Jaśminowiec bezwonny	<i>Philadelphus inodorus</i>	-	6	4	4				zalecane cięcia odmładzające		1/3 obr. 2261
74	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	42	132	8	10	30			ubytek wgłębny rynnowy, zgnilizna drewna		1/3 obr. 2261
75	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	84	5	12				ubytek wgłębny rynnowy, zgnilizna drewna, korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		1/3 obr. 2261
76	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	84	263	8	18			25	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		1/3 obr. 2261
77	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	61	190	12	18						1/3 obr. 2261
78	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	42	132	8	14	15		40	infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	1/3 obr. 2261
79	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	102	3	18				zachwiana statyka-wysoko podsadzona korona		2/1 obr. 2261
80	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	61	192	12	16		10	20			2/1 obr. 2261
81	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	76	7	14						2/1 obr. 2261
82	Jaśminowiec bezwonny	<i>Philadelphus inodorus</i>	-	6	4	3				zalecane cięcia odmładzające		1/3 obr. 2261
83	Jaśminowiec bezwonny	<i>Philadelphus inodorus</i>	-	5	3	3				zalecane cięcia odmładzające		1/3 obr. 2261
84	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	125	394	16	18		10	10	ostre rozwidlenie pnia		1/3 obr. 2261
85	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	96	5	10				ubytek wgłębny rynnowy, korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		1/3 obr. 2261
86	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	25	80	6	6						1/3 obr. 2261
87	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	87	4	6						1/3 obr. 2261
88	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8	24	2	4						1/3 obr. 2261
89	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	112	5	9		10	10	cięcia sanitarne zalecane		1/3 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOW [%]	POSUSZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
90	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	23	73	3	6						1/3 obr. 2261
91	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	90	5	12				ubytek wgłębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
92	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38	120	7	18		15				1/3 obr. 2261
93	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	113	7	18		15				1/3 obr. 2261
94	Jaśminowiec bezwonny	<i>Philadelphus inodorus</i>	-	6	4	4				zalecane cięcia odmładzające		2/1 obr. 2261
95	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	52	164	8	18		15	10			2/1 obr. 2261
96	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	150	8	18		15	10			2/1 obr. 2261
97	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	46	145	10	20		15	10			2/1 obr. 2261
98	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	83	260	18	18				wypłycone korzenie		2/1 obr. 2261
99	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	131	8	18		15				2/1 obr. 2261
100	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	22	70	8	12						2/1 obr. 2261
101	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	59	185	12	18		10				2/1 obr. 2261
102	Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	-	16	10	3				zalecane cięcia odmładzające		2/1 obr. 2261
103	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	42	133	9	17	30			krzywizna i deformacja pnia		2/1 obr. 2261
104	Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	-	5	3	2				zalecane cięcia odmładzające		2/1 obr. 2261
105	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12, 10	38, 32	4	8					x	2/1 obr. 2261
106	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	121	6	10				ubytek wewnętrzny przy nasadzie pnia	x	2/1 obr. 2261
107	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	70	6	10						2/1 obr. 2261
108	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	61	4	8				krzywizna i deformacja pnia		2/1 obr. 2261
109	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	40	5	7				krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
110	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	27	84	6	10	30					2/1 obr. 2261
111	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	23	72	6	10	50				x	2/1 obr. 2261
112	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	60	5	10		10				2/1 obr. 2261
113	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	29	4	5						2/1 obr. 2261
114	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	70	5	10		10				2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
115	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	55	172	12	17						2/1 obr. 2261
116	Robinia akacja	<i>Robinia pseudacacia</i>	34, 31	106, 97	8	18				ostre rozwidlenie pnia		2/1 obr. 2261
117	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	51	161	8	18						2/1 obr. 2261
118	Tawula van Houtte'a	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	-	6	4	3				zalecane cięcia odmładzające		2/1 obr. 2261
119	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	69	218	12	18						2/1 obr. 2261
120	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	6	20	3	4						2/1 obr. 2261
121	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	6	20	3	4						2/1 obr. 2261
122	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	8	25	3	3						2/1 obr. 2261
123	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	103	6	18			30			2/1 obr. 2261
124	Robinia akacja	<i>Robinia pseudacacia</i>	31	98	8	18		15				2/1 obr. 2261
125	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	29	90	9	16						2/1 obr. 2261
126	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	120	7	17				brak przewodnika, obecność insektów	x	2/1 obr. 2261
127	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	52	6	16	10					2/1 obr. 2261
128	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	100	7	18	10	15				2/1 obr. 2261
129	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	113	6	20		25				2/1 obr. 2261
130	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	120	8	20		30				2/1 obr. 2261
131	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	40	7	14						2/1 obr. 2261
132	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	29	4	7	10					2/1 obr. 2261
133	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	60	6	12				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
134	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	38	3	12				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
135	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	3	8				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
136	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	21	66	10	14				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
137	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	40	126	10	22		25				2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
138	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15, 8	46, 24	7	12					x	2/1 obr. 2261
139	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	24	2	7					x	2/1 obr. 2261
140	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	40	125	10	22		25	25			2/1 obr. 2261
141	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	104	8	22	20	20	20			2/1 obr. 2261
142	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	2	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
143	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15	48	8	14						2/1 obr. 2261
144	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	44	138	12	20			60		x	2/1 obr. 2261
145	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	78	3	15				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
146	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	4	17		85	85		x	2/1 obr. 2261
147	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	94	8	22		20				2/1 obr. 2261
148	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	85	7	22		20				2/1 obr. 2261
149	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	105	6	21		20				2/1 obr. 2261
150	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	8	20	15	15				2/1 obr. 2261
151	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	60	7	16						2/1 obr. 2261
152	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	22	69	7	16						2/1 obr. 2261
153	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	60	6	14	20					2/1 obr. 2261
154	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	120	10	20				dwuprzewodnikowy okaz		2/1 obr. 2261
155	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	22	70	1	17				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
156	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	76	10	18						2/1 obr. 2261
157	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	10	30	4	7	80			nieprawidłowo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
158	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	100	6	16				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
159	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	83	6	18	30	70				2/1 obr. 2261
160	Klon zwyczajny	<i>Acer negundo</i>	22	70	8	16						2/1 obr. 2261
161	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	6	20		80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
162	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	55	4	8		80		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
163	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	115	8	22		15				2/1 obr. 2261
164	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	40	125	12	20		15				2/1 obr. 2261
165	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	114	7	18		5				2/1 obr. 2261
166	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	6	18		90	90	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
167	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	102	8	18		15				2/1 obr. 2261
168	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	122	10	22		15				2/1 obr. 2261
169	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	51	6	12				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
170	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15	47	4	12				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
171	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	7	20		25		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
172	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	122	7	20		90		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
173	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10	30	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarceniu	x	2/1 obr. 2261
174	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	20	62	10	8				okaz rosnący w znacznym zwarceniu	x	2/1 obr. 2261
175	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	45	10	8				okaz rosnący w znacznym zwarceniu	x	2/1 obr. 2261
176	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	34	3	8				okaz rosnący w znacznym zwarceniu	x	2/1 obr. 2261
177	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7	21	3	8				okaz rosnący w znacznym zwarceniu	x	2/1 obr. 2261
178	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	14	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarceniu	x	2/1 obr. 2261
179	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	11	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarceniu	x	2/1 obr. 2261
180	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarceniu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
181	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	17	53	6	8				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
182	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	35	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
183	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	12	38	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
184	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
185	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7	23	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
186	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	3	5				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
187	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	36	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
188	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	5	17	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
189	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	25	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
190	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	12	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
191	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	7	22	4	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
192	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4, 5	12, 14	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
193	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	19	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
194	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	24	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
195	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7, 6	23, 19	3	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
196	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	13	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
197	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	13	42	3	5				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
198	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	5	15	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
199	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	25	4	7				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
200	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9	28	4	7				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
201	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	14	1	5				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
202	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
203	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7, 14	23, 45	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
204	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9	27	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
205	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9, 9	29, 30	5	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
206	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7	21	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
207	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	4	12	2	2				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
208	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	12	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
209	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	5	15	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
210	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10	31	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
211	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	12	38	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
212	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11, 10	34, 30	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
213	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9	27	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
214	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	14	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
215	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	19	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
216	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	13, 11	42, 35	6	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
217	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	44	6	7				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
218	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
219	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10, 11	30, 34	5	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
220	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	3	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
221	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	24	4	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
222	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
223	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	13	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
224	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	43	6	7				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
225	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	25	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
226	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
227	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	2	4	50			okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
228	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	15	48	6	8				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
229	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	18	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
230	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	35	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
231	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	15	46	5	8				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
232	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
233	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	13	2	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
234	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	27	85	8	18				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
235	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	18	58	5	11				ubytek wstępny otwarty		2/1 obr. 2261
236	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	42	133	10	16	20		20			2/1 obr. 2261
237	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	56	177	12	18	20		20			2/1 obr. 2261
238	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25	79	1	11				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
239	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	59	184	14	18			20	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
240	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	30	95	1	13				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
241	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	114	7	16		25		korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, ubytek wstępny otwarty na podstawie pnia	x	2/1 obr. 2261
242	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	52	164	12	18		20	20			2/1 obr. 2261
243	Jaśminowiec bezwonny	<i>Philadelphus inodorus</i>	-	5	3	4						2/1 obr. 2261
244	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	45	140	8	18		20	10	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
245	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	68	215	14	22		10	10			2/1 obr. 2261
246	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	47	148	10	20		20	10	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
247	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	114	8	19		20	10	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
248	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	27	85	5	13		80	80	ubytek wstępny otwarty na podstawie pnia, nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
249	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	37	115	7	19		15	10	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOW [%]	POSUSZ KORAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
250	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	30	93	8	18	10	15	10	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
251	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	107	5	18	15	10	20	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
252	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	9	28	4	5				ubytek otwarty i infekcja zgnilizny po usuniętych przewodniku, 72 cm obw. na h=0,3m		2/1 obr. 2261
253	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	48	152	12	20		10	5			2/1 obr. 2261
254	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	42	131	12	20		10	5			2/1 obr. 2261
255	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	58	5	16		15				2/1 obr. 2261
256	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	55	5	18		15				2/1 obr. 2261
257	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	8	25	2	7		15				2/1 obr. 2261
258	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	53	166	16	20			25	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
259	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3					x	2/1 obr. 2261
260	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	116	6	20	5			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, na pniu ubytki głębokie	x	2/1 obr. 2261
261	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	4	20	10					2/1 obr. 2261
262	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	25	80	9	12				ostre rozwidlenie pnia		2/1 obr. 2261
263	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	7	20			20	na h=5m brak przewodnika, pień szablasy		2/1 obr. 2261
264	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	112	8	20	10	15				2/1 obr. 2261
265	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	107	8	20	10	15				2/1 obr. 2261
266	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	102	8	17	15		5	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
267	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	17	53	3	15		90	90	okaz obumierający nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
268	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	9	27	4	4						2/1 obr. 2261
269	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	76	4	13			15	korona asymetryczna		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
270	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	108	7	18				jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
271	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	18	2	3					x	2/1 obr. 2261
272	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4, 4	12, 13	2	3					x	2/1 obr. 2261
273	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	89	4	18		80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
274	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	31, 13	98, 40	10	14						2/1 obr. 2261
275	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	10	21	20					2/1 obr. 2261
276	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	31	4	10						2/1 obr. 2261
277	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	104	6	18	5	10				2/1 obr. 2261
278	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	92	7	18				przewodnik łukowato wygięty		2/1 obr. 2261
279	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	92	7	20		15				2/1 obr. 2261
280	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	34	3	8				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
281	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	49	5	10						2/1 obr. 2261
282	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	37	5	8	15				x	2/1 obr. 2261
283	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudacacia</i>	12, 20	38, 63	6	17			60	do usunięcia 1 pień o obwodzie 38cm	x	2/1 obr. 2261
284	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11, 8, 10, 20	34, 25, 30, 64	8	16				do usunięcia pnie o obwodzie 34, 25, i 30cm	x	2/1 obr. 2261
285	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	43	135	12	20		10				2/1 obr. 2261
286	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	5	17	2	5					x	2/1 obr. 2261
287	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudacacia</i>	23	71	6	18		15		korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
288	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	1	14					x	2/1 obr. 2261
289	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	30	95	10	18	15			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
290	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	77	4	20			80	okaz nie rokuje szans na	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
										przeżył		
291	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	120	10	22			5			2/1 obr. 2261
292	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	3	6					x	2/1 obr. 2261
293	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	85	5	18			95	okaz nie rokuje szans na przeżył	x	2/1 obr. 2261
294	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	60	6	16						2/1 obr. 2261
295	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27, 18	84, 55	8	20		20				2/1 obr. 2261
296	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25	80	6	20		20				2/1 obr. 2261
297	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15	48	5	16				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
298	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	42	5	13	10					2/1 obr. 2261
299	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	41	2	16				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
300	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	3	7	20			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
301	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	31, 26	96, 82	8	18						2/1 obr. 2261
302	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	32	100	6	10				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
303	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	60	4	17				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
304	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	32	101	10	19				odrosty z szyjki korzeniowej do usunięcia		2/1 obr. 2261
305	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	59	7	11	5					2/1 obr. 2261
306	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	4	14	2	4					x	2/1 obr. 2261
307	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	18	2	4					x	2/1 obr. 2261
308	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	11	34	3	6				liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
309	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	30	1	5	20				x	2/1 obr. 2261
310	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	59	6	9	10					2/1 obr. 2261
311	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	134	10	18		30		jemioła		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
312	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	15, 15	47, 48	5	12				liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
313	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	95	6	18	10	20		jemiola		2/1 obr. 2261
314	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13, 11, 11	40, 34, 34	8	10						2/1 obr. 2261
315	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	122	10	17		60		liczne ubytki wgłębne, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
316	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	13	42	1	1				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
317	Jaśminowiec bezwonny	<i>Philadelphus inodorus</i>	-	9	6	5				zalecane cięcia odmładzające		2/1 obr. 2261
318	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	2	7				kolizja z projektowaną pochylnią terenową	x	2/1 obr. 2261
319	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	2	7				kolizja z projektowaną pochylnią terenową	x	2/1 obr. 2261
320	Topola euroamerykańska	<i>Populus sp.</i>	19	60	5	17				kultywar, mieszaniec topoli euroamerykańskiej		2/1 obr. 2261
321	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	113	7	18			10			2/1 obr. 2261
322	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	40	125	8	20	10		30			2/1 obr. 2261
323	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	105	6	20	15		50	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
324	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	50	7	12	15			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
325	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	53	7	14	15		20	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
326	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15	47	5	14	15		10		x	2/1 obr. 2261
327	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	75	8	19						2/1 obr. 2261
328	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	4	13			15	krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
329	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	3	13			15	krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
330	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	113	6	20			40	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
331	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	35	3	8	10			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
332	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	20	62	8	18				krzywizna i deformacja pnia		2/1 obr. 2261
333	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	44	2	16			60	b. słabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
334	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	29	92	8	19			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
335	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	3	10				krzywizna i deformacja pnia, korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
336	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	112	4	18		90		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
337	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	52	8	18				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
338	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	52	4	18				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, ubytek wglębny otwarty na podstawie pnia		2/1 obr. 2261
339	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	87	6	20			40	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
340	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	45	142	8	22			40	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
341	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10, 7, 9	24, 21, 30, 24, 28, 17, 24	5	7	-	-	40	okaz wielopniowy, infekcja grzybicowa	*	2/1 obr. 2261
342	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	122	10	20			10			2/1 obr. 2261
343	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	107	10	20			20	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
344	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	4	20			40	zgnilizna drewna w okolicach szyjki korzeniowej	x	2/1 obr. 2261
345	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	113	8	20	10	20		cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
346	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	115	8	20	20		10	liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
347	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	43	4	7				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
348	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	98	10	20			15			2/1 obr. 2261
349	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	50	6	16				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
350	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	3	12				krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
351	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	98	4	20			60	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
352	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	94	7	20			30	ubytek wgłębny, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
353	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	51	160	10	22			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
354	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	8	22			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
355	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	37	4	13	10					2/1 obr. 2261
356	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	73	2	15	-	-	-	wykręt oparty o drzewa sąsiednie	*	2/1 obr. 2261
357	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	107	7	20			15			2/1 obr. 2261
358	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	83	4	20	10		30	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
359	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	35	3	15				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
360	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	21	66	7	17						2/1 obr. 2261
361	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	59	8	17	10			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
362	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	105	6	20	15		20	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
363	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	49	3	15				krzywizna i deformacja pnia, słabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
364	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	72	3	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
365	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	34	4	12	15			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
366	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	18	58	9	16				ostre rozwidlenie pnia		2/1 obr. 2261
367	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	111	8	20	10		20	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
368	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	50	6	15	15					2/1 obr. 2261
369	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	2	9	40			ubytek wgłębny rynnowy, korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
370	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	59	6	18			10	korona wysoko podsadzona		2/1 obr. 2261
371	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	3	14	70			pień łukowato wygięty,	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
372	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	78	4	14	-	-	-	korona słabo wykształcona	*	2/1 obr. 2261
373	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	45	5	14				krzywizna i deformacja pnia		2/1 obr. 2261
374	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	5	14	10			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
375	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	97	8	20			10			2/1 obr. 2261
376	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	18	55	7	16				krzywizna i deformacja pnia		2/1 obr. 2261
377	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	103	12	20			15	pień łukowato wygięty, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
378	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	18	3	4				ubytek głęboki rynnowy	x	2/1 obr. 2261
379	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	61	8	16						2/1 obr. 2261
380	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	124	10	18			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
381	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	6	14						2/1 obr. 2261
382	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	119	12	22			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
383	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	108	8	22			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
384	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	104	7	20			25	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
385	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	50	8	16				zrosnięty z drzewem nr 386		2/1 obr. 2261
386	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	53	8	16				zrosnięty z drzewem nr 385		2/1 obr. 2261
387	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	7	21	3	6						2/1 obr. 2261
388	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	5	17			80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
389	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	18	55	4	15			15	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
390	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	109	10	22			15	korona asymetryczna, zdeformowana		2/1 obr. 2261
391	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	75	8	17		10				2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSZCZEGÓLNE [%]	POSZCZEGÓLNE [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
392	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	103	9	22	15					2/1 obr. 2261
393	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	89	2	18	-	-	-	wykonano odcinki sąsiednie	*	2/1 obr. 2261
394	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	22	70	5	18			10			2/1 obr. 2261
395	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	16	51	7	20				brak strzały głównej		2/1 obr. 2261
396	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	25	79	7	17				ubytek wglębny otwarty na podstawie pnia, ostre rozwidlenie pnia		2/1 obr. 2261
397	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	101	9	21						2/1 obr. 2261
398	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	7	21	3	5						2/1 obr. 2261
399	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	44	5	14				krzywizna i deformacja pnia		2/1 obr. 2261
400	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	15	47	3	16						2/1 obr. 2261
401	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	100	6	14			90	liczne ubytki wglębne, żerujące szkodniki, okaz nie rokuje szans na przeżycie	*	2/1 obr. 2261
402	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	18	56	7	7	-	-	40	okaz nie rokuje szans na przeżycie	*	2/1 obr. 2261
403	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	9	14						2/1 obr. 2261
404	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	103	8	18				ubytek wglębny rynnowy		2/1 obr. 2261
405	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	92	8	20			10			2/1 obr. 2261
406	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10	31	4	6			40	okaz nie rokuje szans na przeżycie	*	2/1 obr. 2261
407	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10	31	7	9						2/1 obr. 2261
408	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	80	6	18			20	ubytek wglębny otwarty		2/1 obr. 2261
409	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	41	130	10	22	15		10	ubytek wglębny		2/1 obr. 2261
410	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	11	33	8	12			5			2/1 obr. 2261
411	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	116	12	22	20		10			2/1 obr. 2261
412	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	91	6	20		25				2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
413	Topola euroamerykańska	<i>Populus sp.</i>	19	60	4	12				ubytek wgłębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
414	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	4	8	15		20			2/1 obr. 2261
415	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	52	6	14	20					2/1 obr. 2261
416	Sosna-zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	76	4	18	-	-	-	wykrot oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261
417	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	8	26	4	5	15			wypcony system korzeniowy		2/1 obr. 2261
418	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	80	4	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
419	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	7	22	1	4						2/1 obr. 2261
420	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	2	5						2/1 obr. 2261
421	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	41	130	12	23			5			2/1 obr. 2261
422	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	20	1	7				brak korony, okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
423	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	50	4	16						2/1 obr. 2261
424	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	50	4	16						2/1 obr. 2261
425	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	14	44	4	14						2/1 obr. 2261
426	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	23	71	8	16						2/1 obr. 2261
427	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	75	3	20			10			2/1 obr. 2261
428	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	6	21	10					2/1 obr. 2261
429	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8, 8	26, 28	1	8		30		slabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
430	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13, 15	40, 48	4	14				okaz dwupniowy		2/1 obr. 2261
431	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	95	7	19	20	30	25			2/1 obr. 2261
432	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16, 11, 19, 9	49, 35, 60, 29	10	14			10	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
433	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	5, 13	15, 41	4	14				do usuniecia pień o obwodzie 15cm	x	2/1 obr. 2261
434	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	114	10	22			25	korona asymetryczna, zdeformowana, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
435	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	17	52	7	18			30	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
436	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	16	50	8	15						2/1 obr. 2261
437	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	62	8	17						2/1 obr. 2261
438	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	118	8	23			10			2/1 obr. 2261
439	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	42	131	12	20			15	dwie strzały		2/1 obr. 2261
440	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	43	4	8		30	30	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
441	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	33	103	7	20			20			2/1 obr. 2261
442	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	61	7	14						2/1 obr. 2261
443	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	41	129	8	20			30	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
444	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	83	6	20	10	20	20	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
445	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	102	7	20			10			2/1 obr. 2261
446	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	20	64	6	8				korona asymetryczna, zdeformowana, zalecane cięcia - do usunięcia gruby konar		2/1 obr. 2261
447	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	8	25	3	7				słabo wykształcona korona		2/1 obr. 2261
448	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	55	5	10						2/1 obr. 2261
449	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	43	136	10	23		10				2/1 obr. 2261
450	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	122	9	22	10			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
451	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	86	6	22				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
452	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	72	5	19		20				2/1 obr. 2261
453	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	80	5	19	20					2/1 obr. 2261
454	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	6	18	2	4					x	2/1 obr. 2261
455	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	7	22	1	3				złamany przewodnik	x	2/1 obr. 2261
456	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	5	16	2	4			30		x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
457	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	9	28	4	6						2/1 obr. 2261
458	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	44	6	12				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
459	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	45	8	8			10			2/1 obr. 2261
460	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	93	6	22			5			2/1 obr. 2261
461	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	21	65	8	8	30					2/1 obr. 2261
462	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	42	133	8	20	10					2/1 obr. 2261
463	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	35	6	5				infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	2/1 obr. 2261
464	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	115	10	20						2/1 obr. 2261
465	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	9, 6	29, 19	5	5				infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	2/1 obr. 2261
466	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	7	16		20				2/1 obr. 2261
467	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	77	7	19	10			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
468	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	113	9	22	5		5			2/1 obr. 2261
469	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	72	4	16			20			2/1 obr. 2261
470	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	19	61	2	14		25	25			2/1 obr. 2261
471	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	88	5	17			30			2/1 obr. 2261
472	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	4	16	10		20			2/1 obr. 2261
473	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	115	8	23			15			2/1 obr. 2261
474	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15, 8	47, 24	4	9				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, pień o obw. 24cm do usunęcia	x	2/1 obr. 2261
475	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	35	4	9				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
476	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	14, 20	44, 62	6	16						2/1 obr. 2261
477	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	37	1	16						2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA LACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
478	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	28	2	17					x	2/1 obr. 2261
479	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	28	2	14					x	2/1 obr. 2261
480	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	74	5	18						2/1 obr. 2261
481	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	2	7					x	2/1 obr. 2261
482	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	34	6	18					x	2/1 obr. 2261
483	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	54	6	18						2/1 obr. 2261
484	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	3	16						2/1 obr. 2261
485	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11, 11	34, 33	4	16				pień o obw. 33cm do usunięcia	x	2/1 obr. 2261
486	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	35	2	16				listwa mrozowa		2/1 obr. 2261
487	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	71	1	16				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
488	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	20	1	4					x	2/1 obr. 2261
489	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	95	7	20		30				2/1 obr. 2261
490	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	37	3	16						2/1 obr. 2261
491	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	46	143	10	22			20	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
492	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	94	4	22				ubytek wgłębny		2/1 obr. 2261
493	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	75	4	20				do usunięcia obumarły konar		2/1 obr. 2261
494	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16, 17	51, 54	9	18						2/1 obr. 2261
495	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	93	1	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
496	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	43	134	10	23			15			2/1 obr. 2261
497	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	33	3	14						2/1 obr. 2261
498	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	37	4	15						2/1 obr. 2261
499	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	37	3	15						2/1 obr. 2261
500	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	42	3	15						2/1 obr. 2261
501	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	45	140	7	20				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
502	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	123	12	23			25	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
503	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	53	6	14						2/1 obr. 2261
504	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	40	2	12					x	2/1 obr. 2261
505	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	2	13					x	2/1 obr. 2261
506	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	33	2	16					x	2/1 obr. 2261
507	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15	48	5	15						2/1 obr. 2261
508	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	33	2	15					x	2/1 obr. 2261
509	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	42	4	15						2/1 obr. 2261
510	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	95	6	20		30		cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
511	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	14	45	3	17						2/1 obr. 2261
512	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	22	70	5	18						2/1 obr. 2261
513	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15	46	4	18						2/1 obr. 2261
514	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	21	66	6	19						2/1 obr. 2261
515	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	114	7	23			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
516	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	6	21	15			okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
517	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	6	21	15	30	30	ubytek głębny otwarty		2/1 obr. 2261
518	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	119	7	23	15		20	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
519	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	6	20	10		15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
520	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	2	8					x	2/1 obr. 2261
521	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	53	4	16						2/1 obr. 2261
522	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10, 13	32, 42	6	12				zrośnięte pnie		2/1 obr. 2261
523	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	3	5				ubytek głębny otwarty	x	2/1 obr. 2261
524	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	83	5	22		20				2/1 obr. 2261
525	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	21	66	6	18						2/1 obr. 2261
526	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10	30	3	11						2/1 obr. 2261
527	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	61	5	19				na h=1,1m początek ubytku		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSZCZ GĄSZIOWY [%]	POSZCZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
528	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	79	4	19				wgłębnego		2/1 obr. 2261
529	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	41	3	12						2/1 obr. 2261
530	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	26	2	10				zdeformowany pień, korona nieprawidłowo wykształcona	x	2/1 obr. 2261
531	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	112	10	23			20	ubytek powierzchniowy, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
532	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	24	1	10					x	2/1 obr. 2261
533	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	7	22	1	10					x	2/1 obr. 2261
534	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	122	8	23			15	ubytek powierzchniowy		2/1 obr. 2261
535	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	20	64	7	16				odrosty z szypki korzeniowej do usunięcia		2/1 obr. 2261
536	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	12	39	4	5				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
537	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	4	19		70	70	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
538	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	94	7	20			15	miejscowo występuje miękka zgnilizna drewna		2/1 obr. 2261
539	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	51	6	17						2/1 obr. 2261
540	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	19	60	6	17				odrosty z szypki korzeniowej do usunięcia		2/1 obr. 2261
541	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	82	1	19				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
542	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	58	4	19	10					2/1 obr. 2261
543	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	3	13					x	2/1 obr. 2261
544	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	25	77	8	19						2/1 obr. 2261
545	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	74	5	18	25					2/1 obr. 2261
546	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	79	5	22				na h=0,3m wrosnięty drut		2/1 obr. 2261
547	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	94	5	23						2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
548	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	22	70	5	20						2/1 obr. 2261
549	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	14	44	4	16				odrosty z szyjki korzeniowej do usunięcia		2/1 obr. 2261
550	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	12	37	4	16				odrosty z szyjki korzeniowej do usunięcia		2/1 obr. 2261
551	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	15	47	4	16						2/1 obr. 2261
552	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	103	10	23			5			2/1 obr. 2261
553	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	23	73	8	18						2/1 obr. 2261
554	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	112	6	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
555	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	73	1	12				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
556	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	12	38	3	12						2/1 obr. 2261
557	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	78	5	18	30		10			2/1 obr. 2261
558	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	106	8	23			15	korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
559	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	6	18	2	4						2/1 obr. 2261
560	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	56	176	14	20				na h=1,5m ubytek wgłębny		2/1 obr. 2261
561	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	85	7	19				przewodnik łukowato wygięty		2/1 obr. 2261
562	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	86	5	18			25	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
563	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	13	42	4	14				ubytek wgłębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
564	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	18	55	5	17						2/1 obr. 2261
565	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	100	8	22		20				2/1 obr. 2261
566	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	24	75	8	17						2/1 obr. 2261
567	Klon jawor	<i>Acer platanoides</i>	17	52	6	15	20					2/1 obr. 2261
568	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	114	8	22						2/1 obr. 2261
569	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	21	65	8	17				odrosty z szyjki korzeniowej do usunięcia		2/1 obr. 2261
570	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	8	22			20	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
571	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	35	3	10						2/1 obr. 2261
572	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	8	24	2	6						2/1 obr. 2261
573	Glóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	10	30	3	7						2/1 obr. 2261
574	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	34	3	6				okaz obumarty	x	2/1 obr. 2261
575	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10	32	3	5		30			x	2/1 obr. 2261
576	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	45	4	9	15					2/1 obr. 2261
577	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	2	9					x	2/1 obr. 2261
578	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	74	8	17						2/1 obr. 2261
579	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	34	6	17						2/1 obr. 2261
580	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	18	58	6	16						2/1 obr. 2261
581	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	8	26	2	5	30			odrosty z szyjki korzeniowej do usunięcia		2/1 obr. 2261
582	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	120	7	23			15			2/1 obr. 2261
583	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	107	5	20				okaz obumarty	x	2/1 obr. 2261
584	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	29	91	8	18						2/1 obr. 2261
585	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27	84	8	18						2/1 obr. 2261
586	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	73	5	20			30	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
587	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	14	44	4	16				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
588	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	22	70	4	20			20			2/1 obr. 2261
589	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	95	8	22			5			2/1 obr. 2261
590	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	79	8	22			5			2/1 obr. 2261
591	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	34	4	8				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
592	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3					x	2/1 obr. 2261
593	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	8	25	1	6				okaz obumarty	x	2/1 obr. 2261
594	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	18	58	3	7						2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
595	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13, 17	42, 53	8	16						2/1 obr. 2261
596	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	29	3	9						2/1 obr. 2261
597	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	3	14						2/1 obr. 2261
598	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	75	3	20				brak pierwotnego przewodnika		2/1 obr. 2261
599	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	9	22						2/1 obr. 2261
600	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	21	67	1	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
601	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	54	4	17	15			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
602	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	52	4	17	15			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
603	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	75	6	22						2/1 obr. 2261
604	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	83	1	17				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
605	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	23	73	8	18				krzywiżna i deformacja pnia		2/1 obr. 2261
606	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	13	40	4	12						2/1 obr. 2261
607	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	87	3	19				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
608	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	10	22			10			2/1 obr. 2261
609	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	9	23			10			2/1 obr. 2261
610	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	19	60	4	15				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
611	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20	62	4	15				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
612	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	32	3	12						2/1 obr. 2261
613	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	106	7	21			15			2/1 obr. 2261
614	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	77	6	19			10	brak pierwotnego przewodnika		2/1 obr. 2261
615	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	7	20			10			2/1 obr. 2261
616	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	28	88	8	18						2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
617	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	8	25	2	5						2/1 obr. 2261
618	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	11	33	3	5				przewodnik łukowato wygięty		2/1 obr. 2261
619	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	46	143	12	24			30	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
620	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11, 11, 19	33, 32, 59	8	15						2/1 obr. 2261
621	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	74	4	16		20		ubytek powierzchniowy		2/1 obr. 2261
622	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	36	4	6					x	2/1 obr. 2261
623	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	106	9	20			10	korona nieprawidłowo wykształcona		2/1 obr. 2261
624	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	43	2	9		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
625	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	60	3	14		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
626	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	69	5	18		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
627	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	44	3	16	25	50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
628	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22, 16, 11	69, 49, 37	8	16				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
629	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	49	2	8		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
630	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	34	3	8						2/1 obr. 2261
631	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	33	105	10	20						2/1 obr. 2261
632	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	27	84	8	18						2/1 obr. 2261
633	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	20	62	5	16						2/1 obr. 2261
634	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	9	28	5	7						2/1 obr. 2261
635	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	31	97	8	14	15					2/1 obr. 2261
636	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	61	190	14	20				bardzo duże odrosty z szypki korzeniowej do usunięcia		2/1 obr. 2261
637	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	71	222	16	16			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSZCZ GĄSZIOW [%]	POSZCZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
638	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	90	283	18	18			10	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
639	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	43	135	12	22			5			2/1 obr. 2261
640	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	88	6	18	20			korzenie konstrukcyjne wrosnięte w bryły gruzu, podsadzone, drzewo grozi wykrotem	x	2/1 obr. 2261
641	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	106	6	22			25	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
642	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	92	8	18			5			2/1 obr. 2261
643	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	116	10	22			15	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
644	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	41	128	10	22						2/1 obr. 2261
645	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	88	7	21	10					2/1 obr. 2261
646	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	22	69	6	19			10	korona nieprawidłowo wykształcona		2/1 obr. 2261
647	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	107	11	23	15					2/1 obr. 2261
648	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	111	10	23			20	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
649	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	74	6	19				krzywizna i deformacja pnia, ubytek głęboki otwarty na nasadzie pnia, grozi złamaniem	x	2/1 obr. 2261
650	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	7	18			30	brak przewodnika, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
651	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	10	24				ubytek powierzchniowy		2/1 obr. 2261
652	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	102	8	20				korona nieprawidłowo wykształcona		2/1 obr. 2261
653	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	12	38	5	9				ubytek zagojony		2/1 obr. 2261
654	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	18	56	7	9				ubytek głęboki po oderwanym pniu, odrosty do obcięcia		2/1 obr. 2261
655	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	17, 16	52, 49	14	14				odrosty z szyjki korzeniowej i pnia do usunięcia		2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSZYB GĄSZCZOWY [%]	POSZYB KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
656	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	19	60	4	20		30	30	brak pierwotnego przewodnika, cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
657	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	87	7	17		20	20	cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
658	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	40	126	12	20	20			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, silnie zachwiana statyka, zaleca się obserwację pod kątem odrywania się bryły korzeniowej od gruntu i możliwości wykrotu		2/1 obr. 2261
659	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	87	4	19		20	20	korona nieprawidłowo wykształcona		2/1 obr. 2261
660	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	20	64	4	18				korona nieprawidłowo wykształcona		2/1 obr. 2261
661	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13, 21	42, 66	7	14				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
662	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	121	10	23						2/1 obr. 2261
663	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	19, 16	60, 51	8	14						2/1 obr. 2261
664	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10, 11	30, 35	4	4				zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
665	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	79	7	19						2/1 obr. 2261
666	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	1	10				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
667	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	103	10	22			10	ubytek powierzchniowy zagałony		2/1 obr. 2261
668	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	117	12	22	10					2/1 obr. 2261
669	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	108	7	20		20	20			2/1 obr. 2261
670	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	9	27	5	4	45			silnie zachwiana statyka, przewodnik łukowato wygięty	x	2/1 obr. 2261
671	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	13	42	4	8						2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
672	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	28, 25	87, 78	10	20				na h=0,5m ostre rozwidlenie pni, w rozwidleniu zakorek, zalecane wiązanie elastyczne		2/1 obr. 2261
673	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	6	18	3	4	45			silnie zachwiana statyka, przewodnik łukowato wygięty	x	2/1 obr. 2261
674	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	45	6	12				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
675	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	94	6	22			10			2/1 obr. 2261
676	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	114	8	22			10			2/1 obr. 2261
677	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	6	20				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		2/1 obr. 2261
678	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	17	53	7	10						2/1 obr. 2261
679	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	12	38	7	9						2/1 obr. 2261
680	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	12	37	6	10	10			szablastość pnia		2/1 obr. 2261
681	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	15	46	6	10				uszkodzony przewodnik		2/1 obr. 2261
682	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	41	128	12	23	20		10			2/1 obr. 2261
683	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	17	53	7	15						2/1 obr. 2261
684	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	13	42	4	7		20		cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
685	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	92	12	17				wieloprzewodnikowa korona		2/1 obr. 2261
686	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	113	7	16				brak przewodnika		2/1 obr. 2261
687	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	45	140	12	22			5			2/1 obr. 2261
688	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	80	7	19	15					2/1 obr. 2261
689	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	91	4	16				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
690	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	79	5	16		80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
691	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	4	15	10	80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
692	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	18	57	2	15						2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
693	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	87	7	20			10			2/1 obr. 2261
694	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	12, 15	37, 47	4	8						2/1 obr. 2261
695	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	113	10	17				korona zdeformowana		2/1 obr. 2261
696	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	79	7	8				korona zdeformowana, brak strzały		2/1 obr. 2261
697	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	22	70	5	20	15					2/1 obr. 2261
698	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	42	131	7	22			5			2/1 obr. 2261
699	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	43	136	12	20				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, ubytki powierzchniowe na szyjce korzeniowej i na h=1,5m		2/1 obr. 2261
700	Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	-	5	3	3				zalecane cięcia odmładzające		2/1 obr. 2261
701	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	16	50	7	10						2/1 obr. 2261
702	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5, 6, 8, 3	15, 20, 25, 9	5	7				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
703	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	7	22	3	6				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
704	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	52	164	12	22						2/1 obr. 2261
705	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	18	57	6	8			10			2/1 obr. 2261
706	Sosna zwyczajna	<i>Pinus-sylvestris</i>	24	74	6	16	-	-	-	na h=10m złamany pień	*	2/1 obr. 2261
707	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10, 8, 10, 14	30, 26, 32, 43	8	7				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
708	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	105	7	19	5					2/1 obr. 2261
709	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	105	12	14				w górnym odcinku pień łukowato wygięty, ubytek powierzchniowy przy szyjce korzeniowej		2/1 obr. 2261
710	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	21	65	2	15						2/1 obr. 2261
711	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
712	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	7	19						2/1 obr. 2261
713	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	18, 22	57, 68	12	15				dwupniowy na h=0,1m		2/1 obr. 2261
714	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20, 19	63, 61	9	15				dwupniowy na h=0,7m, ostre rozwidlenie pnia		2/1 obr. 2261
715	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	13	40	4	4				korona zdeformowana		2/1 obr. 2261
716	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
717	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	2				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
718	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	91	8	22			10			2/1 obr. 2261
719	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	33	105	8	20	10					2/1 obr. 2261
720	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	43	135	12	23	5	10				2/1 obr. 2261
721	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
722	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
723	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	12	38	5	6						2/1 obr. 2261
724	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	-	3	2	3				odrosty po usuniętych drzewie	x	2/1 obr. 2261
725	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	16	50	5	7						2/1 obr. 2261
726	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	5	3	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
727	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	43	7	9						2/1 obr. 2261
728	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	18	55	6	14						2/1 obr. 2261
729	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
730	Wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	15	46	8	4				zgnilizna miękka drewna, okaz obumierający	x	2/1 obr. 2261
731	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	23	73	8	15						2/1 obr. 2261
732	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	12	38	3	5				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
733	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25	77	7	15						2/1 obr. 2261
734	Czeremcha zwyczajna	<i>Padus avium</i>	12	39	5	8						4/8 obr. 2030

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA LACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
735	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	-	5	3	8				wykonac cięcia formujące podnoszące podstawę korony		4/8 obr. 2030
736	Różowiec biały	<i>Rhodotypos scandens</i>	-	8	5	2				3 okazy		4/8 obr. 2030
737	Czeremcha zwyczajna	<i>Padus avium</i>	15	46	6	8						4/8 obr. 2030
738	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7, 9, 6	23, 28, 18	6	7				kolizja z projektowaną ścieżką	x	4/8 obr. 2030
739	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	38	119	13	17				wykonac cięcia formujące podnoszące podstawę korony		4/8 obr. 2030
740	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	14, 7, 7	43, 21, 23	3	10	90			stary, zamierający okaz	x	4/8 obr. 2030
741	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	17, 37	52, 117	10	18			10	do usunięcia pień o obw. 52cm	x	4/8 obr. 2030
742	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	40	125	14	20				krzywizna i deformacja pnia		4/8 obr. 2030
743	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	2	1	3					x	4/8 obr. 2030
744	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	2	1	1					x	4/8 obr. 2030
745	Czeremcha zwyczajna	<i>Padus avium</i>	11	33	4	7						4/8 obr. 2030
746	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	50	157	20	20				usunąć najniższej wyrastający konar		4/8 obr. 2030
747	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	38	120	12	18				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		4/8 obr. 2030
748	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	37, 42	116, 132	18	20				zrost pni na h=2m		4/8 obr. 2030
749	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	58, 14	182, 45	18	20				ostre rozwidlenie pnia		4/8 obr. 2030
750	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	48	150	18	20						4/8 obr. 2030
751	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	45	142	18	20						4/8 obr. 2030
752	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	64	201	16	18						4/8 obr. 2030
753	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	39	122	14	18						4/8 obr. 2030
754	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	7	23	3	6						4/8 obr. 2030
755	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	29	91	10	16						4/8 obr. 2030

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUZ GAŁĘZIOW [%]	POSUZ KONAROW [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
756	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	7	23	3	6				obumarły przewodnik, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	4/8 obr. 2030
757	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	112	10	16						4/8 obr. 2030
758	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	39	124	10	14						4/8 obr. 2030
759	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	8	24	1	7					x	4/8 obr. 2030
760	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	9, 14	27, 45	4	14						4/8 obr. 2030
761	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	28	88	8	16						4/8 obr. 2030
762	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	45	142	10	15	-	-	-	do usunięcia 1 dolny konar	-	4/8 obr. 2030
763	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	41	130	12	15				odrosty z szyjki korzeniowej i pnia do usunięcia		57/2 obr. 2030
764	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	24, 22	75, 68	8	12						57/2 obr. 2030
765	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	44	3	7				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona		57/2 obr. 2030
766	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	-	2	1	1				odrosty po usuniętych drzewie		4/8 obr. 2030
767	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	-	2	1	1				odrosty po usuniętych drzewie		4/8 obr. 2030
768	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	-	2	1	1				odrosty po usuniętych drzewie		4/8 obr. 2030
769	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	-	2	1	1				odrosty po usuniętych drzewie		57/2 obr. 2030
770	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	-	2	1	1				odrosty po usuniętych drzewie		57/2 obr. 2030
771	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	-	2	1	1				odrosty po usuniętych drzewie		4/8 obr. 2030
772	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	-	2	1	1				odrosty po usuniętych drzewie		2/1 obr. 2261
773	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	45	140	12	12						57/2 obr. 2030
774	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	46	144	12	12						2/1 obr. 2261
775	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	30	94	7	12						4/8 obr. 2030

LP.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
776	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	7	21	3	3						57/2 obr. 2030
777	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	11	36		7						4/8 obr. 2030
778	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	35	110	8	14						4/8 obr. 2030
779	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	20	64	4	12						4/8 obr. 2030
780	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	41	130	10	15						4/8 obr. 2030
781	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	26	83	7	15				infekcja grzybowa w miejscu po ściętym pniu		4/8 obr. 2030
782	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	29	91	6	15						4/8 obr. 2030
783	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25, 9	80, 28	9	14						57/2 obr. 2030
784	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	24, 11	76, 35	7	14						2/1 obr. 2261
785	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	55	174	12	14						2/1 obr. 2261
786	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	55	4	9						2/1 obr. 2261
787	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	12	39	5	9						2/1 obr. 2261
788	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	13	42	1	7				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
789	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	22, 24	69, 75	10	13				ostre rozwidlenie pnia		2/1 obr. 2261

Tab. 2. Wykaz drzew i krzewów wskazanych do usunięcia

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
1.	26	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	7	22	1	5				okaz dwupniowy razem z okazem nr 27, rozwidla się na h=0,9m, obwód pod rozwidleniem 30cm	x	1/3 obr. 2261
2.	27	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	6	18	1	3				okaz dwupniowy razem z okazem nr 26, rozwidla się na h=0,9m, obwód pod rozwidleniem 30cm	x	1/3 obr. 2261
3.	28	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	50	158	10	17			50	okaz nie rokujący szansy na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
4.	30	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	13	40	2	9		60		zgnilizna pierścieniowa pnia, gumoza, liczne ubytki powierzchniowe, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
5.	32	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	25	80	4	10				złamany 1 konar, zgnilizna drewna, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
6.	35	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	19	60	3	9			40	okaz dwupniowy razem z okazem nr 36, rozwidla się na h=1,2m, liczne ubytki, gumoza, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
7.	36	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	17	52	3	10			40	okaz dwupniowy razem z okazem nr 35, rozwidla się na h=1,2m, liczne ubytki, gumoza, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
8.	40	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	178	16	18			20	jemioly, ubytek otwarty i zgnilizna po ściętych konarze na h=0,5m, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
9.	57	Czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	12, 16	36, 50	5	7				ubytek wewnętrzny na h=0,3m po ściętych pniu, krzywizna i deformacja pnia	x	1/3 obr. 2261
10.	72	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8, 8, 7	25, 25, 22	3	4				okaz wielopniowy	x	1/3 obr. 2261
11.	78	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	42	132	8	14	15		40	infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	1/3 obr. 2261
12.	91	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	90	5	12				ubytek wgłębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
13.	105	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12, 10	38, 32	4	8					x	2/1 obr. 2261
14.	106	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	121	6	10				ubytek wewnętrzny przy nasadzie pnia	x	2/1 obr. 2261
15.	109	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	13	40	5	7				krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
16.	111	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	23	72	6	10	50				x	2/1 obr. 2261
17.	126	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	120	7	17				brak przewodnika, obecność insektów	x	2/1 obr. 2261
18.	138	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15, 8	46, 24	7	12					x	2/1 obr. 2261
19.	139	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	24	2	7					x	2/1 obr. 2261
20.	142	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	2	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
21.	144	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	44	138	12	20		60			x	2/1 obr. 2261
22.	145	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	78	3	15				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
23.	146	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	4	17		85	85		x	2/1 obr. 2261
24.	155	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	22	70	1	17				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
25.	157	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	10	30	4	7	80			nieprawidłowo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
26.	158	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	100	6	16				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
27.	161	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	6	20		80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
28.	162	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	55	4	8		80		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
29.	166	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	6	18		90	90	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
30.	171	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	7	20		25		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
31.	172	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	122	7	20		90		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
32.	173	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10	30	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
33.	174	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	20	62	10	8				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261
34.	175	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	45	10	8				okaz rosnący w znacznym zwarcie	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
35.	176	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	34	3	8				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
36.	177	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7	21	3	8				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
37.	178	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	14	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
38.	179	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	11	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
39.	180	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
40.	181	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	17	53	6	8				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
41.	182	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	35	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
42.	183	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	12	38	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
43.	184	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
44.	185	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7	23	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
45.	186	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	3	5				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
46.	187	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	36	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
47.	188	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	5	17	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
48.	189	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	25	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
49.	190	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	12	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
50.	191	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	7	22	4	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
51.	192	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4, 5	12, 14	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
52.	193	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	6	19	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
53.	194	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	8	24	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
54.	195	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	7, 6	23, 19	3	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
55.	196	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	4	13	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
56.	197	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	13	42	3	5				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
57.	198	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	5	15	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
58.	199	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	8	25	4	7				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
59.	200	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	9	28	4	7				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
60.	201	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	4	14	1	5				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
61.	202	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	6	20	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
62.	203	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	7, 14	23, 45	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
63.	204	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	9	27	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
64.	205	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	9, 9	29, 30	5	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
65.	206	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	7	21	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
66.	207	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	4	12	2	2				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
67.	208	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	4	12	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
68.	209	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insinitia</i>	5	15	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
69.	210	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10	31	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
70.	211	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	12	38	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
71.	212	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11, 10	34, 30	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
72.	213	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9	27	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
73.	214	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	14	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
74.	215	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	19	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
75.	216	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	13, 11	42, 35	6	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
76.	217	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	44	6	7				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
77.	218	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
78.	219	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10, 11	30, 34	5	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
79.	220	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	3	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
80.	221	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	24	4	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
81.	222	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
82.	223	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	13	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
83.	224	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	43	6	7				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
84.	225	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	25	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
85.	226	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
86.	227	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	2	4	50			okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
87.	228	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	15	48	6	8				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
88.	229	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	18	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
89.	230	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	35	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
90.	231	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	15	46	5	8				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
91.	232	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
92.	233	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	13	2	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
93.	238	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25	79	1	11				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
94.	240	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	30	95	1	13				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
95.	241	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	114	7	16		25		korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, ubytek wgłębny otwarty na podstawie pnia	x	2/1 obr. 2261
96.	248	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	27	85	5	13		80	80	ubytek wgłębny otwarty na podstawie pnia, nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
97.	259	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3					x	2/1 obr. 2261
98.	260	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	116	6	20	5			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, na pniu ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
99.	267	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	17	53	3	15		90	90	okaz obumierający nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
100.	271	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	18	2	3					x	2/1 obr. 2261
101.	272	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4, 4	12, 13	2	3					x	2/1 obr. 2261
102.	273	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	89	4	18		80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
103.	282	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	37	5	8	15				x	2/1 obr. 2261
104.	283	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12, 20	38, 63	6	17			60	do usunięcia 1 pień o obwodzie 38cm	x	2/1 obr. 2261
105.	284	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11, 8, 10, 20	34, 25, 30, 64	8	16				do usunięcia pnie o obwodzie 34, 25, i 30cm	x	2/1 obr. 2261
106.	286	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	5	17	2	5					x	2/1 obr. 2261
107.	288	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	1	14					x	2/1 obr. 2261
108.	290	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	77	4	20			80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
109.	292	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	3	6					x	2/1 obr. 2261
110.	293	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	85	5	18			95	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
111.	302	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	32	100	6	10				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
112.	306	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	4	14	2	4					x	2/1 obr. 2261
113.	307	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	18	2	4					x	2/1 obr. 2261
114.	308	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	11	34	3	6				liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
115.	309	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	30	1	5	20				x	2/1 obr. 2261
116.	312	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	15, 15	47, 48	5	12				liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
117.	315	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	122	10	17		60		liczne ubytki wgłębne, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
118.	316	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	13	42	1	1				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
119.	318	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	2	7				kolizja z projektowaną pochylnią terenową	x	2/1 obr. 2261
120.	319	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	2	7				kolizja z projektowaną pochylnią terenową	x	2/1 obr. 2261
121.	326	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15	47	5	14	15		10		x	2/1 obr. 2261
122.	328	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	4	13			15	krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
123.	329	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	3	13			15	krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
124.	333	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	44	2	16			60	b. słabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
125.	336	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	112	4	18		90		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
126.	341	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10, 7, 9	24, 21, 30, 21, 28, 17, 24	5	7			40	okaz wielopniowy, infekcja grzybowa	x	2/1 obr. 2261
127.	344	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	4	20			40	zgnilizna drewna w okolicach szyjki korzeniowej	x	2/1 obr. 2261
128.	345	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	113	8	20	10	20		cięcia sanitarne zalecane		2/1 obr. 2261
129.	346	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	115	8	20	20		10	liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
130.	347	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	43	4	7				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
131.	350	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	3	12				krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
132.	356	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	73	2	15				wykrot-oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261
133.	359	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	35	3	15				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
134.	363	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	49	3	15				krzywizna i deformacja pnia, słabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
135.	364	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	72	3	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
136.	369	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	2	9	40			ubytek wgłębny rynnowy, korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
137.	371	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	3	14	70			pień łukowato wygięty, korona słabo wykształcona	x	2/1 obr. 2261
138.	372	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	78	4	14				wykrot-oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261
139.	378	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	18	3	4				ubytek wgłębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
140.	388	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	5	17			80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
141.	393	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	89	2	18				wykrot-oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261
142.	401	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	100	6	14			90	liczne ubytki wgłębne, żerujące szkodniki, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
143.	402	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	18	56	7	7			40	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
144.	406	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10	31	4	6			40	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
145.	413	Topola euroamerykańska	<i>Populus sp.</i>	19	60	4	12				ubytek głębiny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
146.	416	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	76	4	18				wykrot-oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261
147.	418	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	80	4	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
148.	422	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	20	1	7				brak korony, okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
149.	429	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8, 8	26, 28	1	8		30		słabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
150.	433	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	5, 13	15, 41	4	14				do usunięcia pień o obwodzie 15cm	x	2/1 obr. 2261
151.	454	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	6	18	2	4					x	2/1 obr. 2261
152.	455	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	7	22	1	3				złamany przewodnik	x	2/1 obr. 2261
153.	456	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	5	16	2	4			30		x	2/1 obr. 2261
154.	463	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	35	6	5				infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	2/1 obr. 2261
155.	465	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	9, 6	29, 19	5	5				infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	2/1 obr. 2261
156.	467	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	77	7	19	10			korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
157.	474	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15, 8	47, 24	4	9				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, pień o obw. 24cm do usunięcia	x	2/1 obr. 2261
158.	478	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	28	2	17					x	2/1 obr. 2261
159.	479	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	28	2	14					x	2/1 obr. 2261
160.	481	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	2	7					x	2/1 obr. 2261
161.	482	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	34	6	18					x	2/1 obr. 2261
162.	485	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11, 11	34, 33	4	16				pień o obw. 33cm do usunięcia	x	2/1 obr. 2261
163.	487	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	71	1	16				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
164.	488	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	20	1	4					x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
165.	495	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	93	1	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
166.	501	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	45	140	7	20				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
167.	504	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	40	2	12					x	2/1 obr. 2261
168.	505	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	2	13					x	2/1 obr. 2261
169.	506	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	33	2	16					x	2/1 obr. 2261
170.	508	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	33	2	15					x	2/1 obr. 2261
171.	516	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	6	21	15			okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
172.	520	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	2	8					x	2/1 obr. 2261
173.	523	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	3	5				ubytek wgłębny otwarty	x	2/1 obr. 2261
174.	530	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	26	2	10				zdeformowany pień, korona nieprawidłowo wykształcona	x	2/1 obr. 2261
175.	532	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	24	1	10					x	2/1 obr. 2261
176.	533	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	7	22	1	10					x	2/1 obr. 2261
177.	537	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	4	19		70	70	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
178.	541	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	82	1	19				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
179.	543	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	3	13					x	2/1 obr. 2261
180.	554	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	112	6	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
181.	555	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	73	1	12				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
182.	563	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	13	42	4	14				ubytek wgłębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
183.	574	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	34	3	6				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
184.	575	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10	32	3	5		30			x	2/1 obr. 2261
185.	577	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	2	9					x	2/1 obr. 2261
186.	583	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	107	5	20				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
187.	592	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3					x	2/1 obr. 2261
188.	593	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	8	25	1	6				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSZCZ GĄSZCZOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
189.	600	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	21	67	1	18				okaz obumarty	x	2/1 obr. 2261
190.	604	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	83	1	17				okaz obumarty	x	2/1 obr. 2261
191.	607	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	87	3	19				okaz obumarty	x	2/1 obr. 2261
192.	622	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	36	4	6					x	2/1 obr. 2261
193.	624	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	43	2	9		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
194.	625	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	60	3	14		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
195.	626	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	69	5	18		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
196.	627	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	44	3	16	25	50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
197.	628	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22, 16, 11	69, 49, 37	8	16				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
198.	629	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	49	2	8		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
199.	640	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	88	6	18	20			korzenie konstrukcyjne wrosnięte w bryły gruzu, podsadzone, drzewo grozi wykrótem	x	2/1 obr. 2261
200.	649	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	74	6	19				krzywizna i deformacja pnia, ubytek wgłębny otwarty na nasadzie pnia, grozi złamaniem	x	2/1 obr. 2261
201.	664	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10, 11	30, 35	4	4				zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
202.	666	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	1	10				okaz obumarty	x	2/1 obr. 2261
203.	670	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	9	27	5	4	45			silnie zachwiana statyka, przewodnik łukowato wygięty	x	2/1 obr. 2261
204.	673	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	6	18	3	4	45			silnie zachwiana statyka, przewodnik łukowato wygięty	x	2/1 obr. 2261
205.	689	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	91	4	16				okaz obumarty	x	2/1 obr. 2261
206.	690	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	79	5	16		80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
207.	691	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	4	15	10	80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
208.	702	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5, 6, 8, 3	15, 20, 25, 9	5	7				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
209.	703	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	7	22	3	6				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
210.	706	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	74	6	16				na h=10m złamany pień	x	2/1 obr. 2261
211.	707	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10, 8, 10, 14	30, 26, 32, 43	8	7				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
212.	711	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
213.	716	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
214.	717	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	2				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
215.	721	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
216.	722	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
217.	724	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	-	3	2	3				odrosty po usunięciu drzewie	x	2/1 obr. 2261
218.	726	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	5	3	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
219.	729	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
220.	730	Wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	15	46	8	4				zgnilizna miękka drewna, okaz obumierający	x	2/1 obr. 2261
221.	732	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	12	38	3	5				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
222.	738	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7, 9, 6	23, 28, 18	6	7				kolizja z projektowaną ścieżką	x	4/8 obr. 2030
223.	740	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	14, 7, 7	43, 21, 23	3	10	90			stary, zamierający okaz	x	4/8 obr. 2030
224.	741	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	17, 37	52, 117	10	18			10	do usunięcia pień o obw. 52cm	x	4/8 obr. 2030
225.	743	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	2	1	3					x	4/8 obr. 2030
226.	744	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	2	1	1					x	4/8 obr. 2030
227.	756	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	7	23	3	6				obumarły przewodnik, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	4/8 obr. 2030
228.	759	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	8	24	1	7					x	4/8 obr. 2030
229.	788	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	13	42	1	7				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261

Tab. 3. Wykaz drzew i krzewów wskazanych do usunięcia, na które nie jest wymagane zezwolenie czyli:

drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

- a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 - b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”
- oraz krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m ²]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
1.	26	Jarzęb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	7	22	1	5				okaz dwupniowy razem z okazem nr 27, rozwidła się na h=0,9m, obwód pod rozwidleniem 30cm	x	1/3 obr. 2261
2.	27	Jarzęb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	6	18	1	3				okaz dwupniowy razem z okazem nr 26, rozwidła się na h=0,9m, obwód pod rozwidleniem 30cm	x	1/3 obr. 2261
3.	30	Jarzęb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	13	40	2	9		60		zgnilizna pierścieniowa pnia, gumoza, liczne ubytki powierzchniowe, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
4.	57	Czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	12	36	5	7				ubytek wewnętrzny na h=0,3m po ściętym pniu, krzywizna i deformacja pnia	x	1/3 obr. 2261
5.	72	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8, 8, 7	25, 25, 22	3	4				okaz wielopniowy	x	1/3 obr. 2261
6.	91	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudacacia</i>	29	90	5	12				ubytek wgłębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
7.	105	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudacacia</i>	12, 10	38, 32	4	8					x	2/1 obr. 2261
8.	109	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudacacia</i>	13	40	5	7				krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
9.	138	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15, 8	46, 24	7	12					x	2/1 obr. 2261
10.	139	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	24	2	7					x	2/1 obr. 2261
11.	157	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	10	30	4	7	80			nieprawidłowo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
12.	173	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10	30	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
13.	175	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	45	10	8				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
14.	176	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	34	3	8				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
15.	177	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7	21	3	8				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
16.	178	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	14	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
17.	179	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	11	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
18.	180	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
19.	182	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	35	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
20.	183	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	12	38	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
21.	184	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
22.	185	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7	23	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
23.	186	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	3	5				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
24.	187	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	36	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
25.	188	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	5	17	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
26.	189	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	25	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
27.	190	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	12	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
28.	191	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	7	22	4	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
29.	192	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4, 5	12, 14	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
30.	193	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	19	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSZCZEGÓLNY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
31.	194	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	24	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
32.	195	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7, 6	23, 19	3	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
33.	196	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	13	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
34.	197	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	13	42	3	5				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
35.	198	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	5	15	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
36.	199	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	25	4	7				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
37.	200	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9	28	4	7				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
38.	201	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	14	1	5				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
39.	202	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
40.	203	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7, 14	23, 45	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
41.	204	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9	27	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
42.	205	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9, 9	29, 30	5	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
43.	206	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7	21	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
44.	207	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	4	12	2	2				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
45.	208	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	12	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
46.	209	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	5	15	1	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
47.	210	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10	31	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
48.	211	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	12	38	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
49.	212	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11, 10	34, 30	4	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
50.	213	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	9	27	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
51.	214	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	14	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
52.	215	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	19	1	2				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
53.	216	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	13, 11	42, 35	6	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
54.	217	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	44	6	7				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
55.	218	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
56.	219	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10, 11	30, 34	5	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
57.	220	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	3	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
58.	221	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	24	4	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
59.	222	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
60.	223	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	13	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
61.	224	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	14	43	6	7				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
62.	225	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	25	1	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
63.	226	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	3	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
64.	227	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	8	26	2	4	50			okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
65.	228	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	15	48	6	8				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
66.	229	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	18	2	4				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
67.	230	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	11	35	3	6				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
68.	231	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	15	46	5	8				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
69.	232	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	20	2	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
70.	233	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4	13	2	3				okaz rosnący w znacznym zwarciu	x	2/1 obr. 2261
71.	259	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3					x	2/1 obr. 2261
72.	271	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	6	18	2	3					x	2/1 obr. 2261
73.	272	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	4, 4	12, 13	2	3					x	2/1 obr. 2261
74.	282	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	37	5	8	15				x	2/1 obr. 2261
75.	283	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12, 20	38, 63	6	17			60	do usunięcia 1 pień o obwodzie 38cm	x	2/1 obr. 2261
76.	284	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11, 8, 10, 20	34, 25, 30, 64	8	16				do usunięcia pnio o obwodzie 34, 25, i 30cm	x	2/1 obr. 2261
77.	286	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	5	17	2	5					x	2/1 obr. 2261
78.	288	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	1	14					x	2/1 obr. 2261
79.	292	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	3	6					x	2/1 obr. 2261
80.	306	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	4	14	2	4					x	2/1 obr. 2261
81.	307	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	18	2	4					x	2/1 obr. 2261
82.	308	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	11	34	3	6				liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
83.	309	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	30	1	5	20				x	2/1 obr. 2261
84.	312	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	15, 15	47, 48	5	12				liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [CM]	OBWÓD PNIA [CM] LUB POW. KRZEWU [M2]	ŚREDNICA KORONY [M]	WYSOKOŚĆ [M]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
85.	316	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	13	42	1	1				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
86.	318	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	2	7				kolizja z projektowaną pochylnią terenową	x	2/1 obr. 2261
87.	319	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	2	7				kolizja z projektowaną pochylnią terenową	x	2/1 obr. 2261
88.	326	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15	47	5	14	15		10		x	2/1 obr. 2261
89.	328	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	4	13			15	krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
90.	329	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	3	13			15	krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
91.	333	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	14	44	2	16			60	b. słabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
92.	341	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	10, 7, 9	24, 21, 30, 21, 28, 17, 24	5	7			40	okaz wielopniowy, infekcja grzybowa	x	2/1 obr. 2261
93.	347	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	14	43	4	7				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
94.	350	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	3	12				krzywizna i deformacja pnia	x	2/1 obr. 2261
95.	359	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	35	3	15				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
96.	363	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	16	49	3	15				krzywizna i deformacja pnia, słabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261
97.	369	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	36	2	9	40			ubytek wglębny rynnowy, korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
98.	371	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	32	3	14	70			pień łukowato wygięty, korona słabo wykształcona	x	2/1 obr. 2261
99.	378	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	18	3	4				ubytek wglębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
100.	406	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10	31	4	6			40	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
101.	413	Topola euroamerykańska	<i>Populus sp.</i>	19	60	4	12				ubytek wglębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
102.	422	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	20	1	7				brak korony, okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
103.	429	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8, 8	26, 28	1	8		30		słabo wykształcona korona	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSZCZ GĄSZCZOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
104.	433	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	5, 13	15, 41	4	14				do usunięcia pień o obwodzie 15cm	x	2/1 obr. 2261
105.	454	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	6	18	2	4					x	2/1 obr. 2261
106.	455	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	7	22	1	3				złamany przewodnik	x	2/1 obr. 2261
107.	456	Dąb szypulkowy	<i>Quercus robur</i>	5	16	2	4			30		x	2/1 obr. 2261
108.	463	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	35	6	5				infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	2/1 obr. 2261
109.	465	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	9, 6	29, 19	5	5				infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	2/1 obr. 2261
110.	474	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	15, 8	47, 24	4	9				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, pień o obw. 24cm do usunięcia	x	2/1 obr. 2261
111.	478	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	28	2	17					x	2/1 obr. 2261
112.	479	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	28	2	14					x	2/1 obr. 2261
113.	481	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	2	7					x	2/1 obr. 2261
114.	482	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	34	6	18					x	2/1 obr. 2261
115.	485	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11, 11	34, 33	4	16				pień o obw. 33cm do usunięcia	x	2/1 obr. 2261
116.	488	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	6	20	1	4					x	2/1 obr. 2261
117.	504	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	40	2	12					x	2/1 obr. 2261
118.	505	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	9	27	2	13					x	2/1 obr. 2261
119.	506	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	33	2	16					x	2/1 obr. 2261
120.	508	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	11	33	2	15					x	2/1 obr. 2261
121.	520	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	2	8					x	2/1 obr. 2261
122.	523	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	25	3	5				ubytek głębny otwarty	x	2/1 obr. 2261
123.	530	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	26	2	10				zdeformowany pień, korona nieprawidłowo wykształcona	x	2/1 obr. 2261
124.	532	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	8	24	1	10					x	2/1 obr. 2261
125.	533	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	7	22	1	10					x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
126.	543	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	3	13					x	2/1 obr. 2261
127.	563	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	13	42	4	14				ubytek wgłębny rynnowy	x	2/1 obr. 2261
128.	574	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	34	3	6				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
129.	575	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10	32	3	5		30			x	2/1 obr. 2261
130.	577	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	10	30	2	9					x	2/1 obr. 2261
131.	592	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3					x	2/1 obr. 2261
132.	593	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	8	25	1	6				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
133.	622	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	11	36	4	6					x	2/1 obr. 2261
134.	624	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	43	2	9		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
135.	625	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	60	3	14		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
136.	626	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	69	5	18		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
137.	627	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	14	44	3	16	25	50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
138.	628	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22, 16, 11	69, 49, 37	8	16				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
139.	629	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16	49	2	8		50	50	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
140.	664	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10, 11	30, 35	4	4				zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
141.	670	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	9	27	5	4	45			silnie zachwiana statyka, przewodnik łukowato wygięty	x	2/1 obr. 2261
142.	673	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	6	18	3	4	45			silnie zachwiana statyka, przewodnik łukowato wygięty	x	2/1 obr. 2261
143.	702	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5, 6, 8, 3	15, 20, 25, 9	5	7				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
144.	703	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	7	22	3	6				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
145.	707	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10, 8, 10, 14	30, 26, 32, 43	8	7				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
146.	711	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
147.	716	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNICA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	OSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
148.	717	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	2				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
149.	721	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
150.	722	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
151.	724	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	-	3	2	3				odrosty po usuniętych drzewie	x	2/1 obr. 2261
152.	726	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	5	3	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
153.	729	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3	2	3				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
154.	730	Wiśnia wonna	<i>Prunus mahaleb</i>	15	46	8	4				zgnilizna miękka drewna, okaz obumierający	x	2/1 obr. 2261
155.	732	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	12	38	3	5				stary, zamierający okaz	x	2/1 obr. 2261
156.	738	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	7, 9, 6	23, 28, 18	6	7				kolizja z projektowaną ścieżką	x	4/8 obr. 2030
157.	740	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	14, 7, 7	43, 21, 23	3	10	90			stary, zamierający okaz	x	4/8 obr. 2030
158.	743	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	2	1	3					x	4/8 obr. 2030
159.	744	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	2	1	1					x	4/8 obr. 2030
160.	756	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	7	23	3	6				obumarły przewodnik, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	4/8 obr. 2030
161.	759	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	8	24	1	7					x	4/8 obr. 2030
162.	788	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	13	42	1	7				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261

Tab. 4. Wykaz drzew i krzewów wskazanych do usunięcia, na które wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

LP.	NR NA MAPIE	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ŚREDNI CA PNIA [cm]	OBWÓD PNIA [cm] LUB POW. KRZEWU [m2]	ŚREDNICA KORONY [m]	WYSOKOŚĆ [m]	POCHYLENIE [°]	POSUSZ GAŁĘZIOWY [%]	POSUSZ KONAROWY [%]	UWAGI	DO USUNIĘCIA	DZIAŁKA
1.	28	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	50	158	10	17			50	okaz nie rokujący szansy na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
2.	32	Jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	25	80	4	10				złamany 1 konar, zgnilizna drewna, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
3.	35	Jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	19	60	3	9			40	okaz dwupniowy razem z okazem nr 36, rozwidła się na h=1,2m, liczne ubytki, gumoza, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
4.	36	Jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	17	52	3	10			40	okaz dwupniowy razem z okazem nr 35, rozwidła się na h=1,2m, liczne ubytki, gumoza, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
5.	40	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	178	16	18			20	jemioły, ubytek otwarty i zgnilizna po ściętym konarze na h=0,5m, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	1/3 obr. 2261
6.	57	Czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	16	50	5	7				ubytek wewnętrzny na h=0,3m po ściętym pniu, krzywizna i deformacja pnia	x	1/3 obr. 2261
7.	78	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	42	132	8	14	15		40	infekcja grzybowa, wew. zgnilizna drewna	x	1/3 obr. 2261
8.	106	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	121	6	10				ubytek wewnętrzny przy nasadzie pnia	x	2/1 obr. 2261
9.	111	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	23	72	6	10	50				x	2/1 obr. 2261
10.	126	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	38	120	7	17				brak przewodnika, obecność insektów	x	2/1 obr. 2261
11.	142	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	2	18				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
12.	144	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	44	138	12	20			60		x	2/1 obr. 2261
13.	145	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	78	3	15				okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
14.	146	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	4	17		85	85		x	2/1 obr. 2261

15.	155	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	22	70	1	17					okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
16.	158	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	100	6	16					okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
17.	161	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	6	20	80				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
18.	162	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	55	4	8	80				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
19.	166	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	6	18	90				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
20.	171	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	7	20	25				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
21.	172	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	122	7	20	90				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
22.	174	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	20	62	10	8					okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
23.	181	Śliwa lubaszka	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i>	17	53	6	8					okaz rosnący w znacznym zwarcu	x	2/1 obr. 2261
24.	238	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25	79	1	11					okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
25.	240	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	30	95	1	13					okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
26.	241	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	114	7	16	25				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, ubytek wgłębny otwarty na podstawie pnia	x	2/1 obr. 2261
27.	248	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	27	85	5	13	80				ubytek wgłębny otwarty na podstawie pnia, nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
28.	260	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	116	6	20	5				korona asymetryczna jednostronnie wykształcona, na pniu ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
29.	267	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	17	53	3	15	90				okaz obumierający nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
30.	273	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	89	4	18	80				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
31.	290	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	77	4	20					okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
32.	293	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	85	5	18					okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
33.	302	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	32	100	6	10					okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
34.	315	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	122	10	17	60				liczne ubytki wgłębne, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
35.	336	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	112	4	18	90				okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
36.	344	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	4	20					zgnilizna drewna w okolicach szyjki korzeniowej	x	2/1 obr. 2261
37.	346	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	37	115	8	20	20				liczne ubytki wgłębne	x	2/1 obr. 2261
38.	356	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	73	2	15					wykrot-oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261

39.	364	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	72	3	18						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
40.	372	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	78	4	14						wykrot-oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261
41.	388	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	90	5	17				80		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
42.	393	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	89	2	18						wykrot-oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261
43.	401	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	100	6	14				90		liczne ubytki głębokie, żerujące szkodniki, okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
44.	402	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	18	56	7	7				40		okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
45.	416	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	76	4	18						wykrot-oparty o drzewa sąsiednie	x	2/1 obr. 2261
46.	418	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	80	4	18						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
47.	467	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	77	7	19	10					korona asymetryczna jednostronnie wykształcona	x	2/1 obr. 2261
48.	487	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	71	1	16						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
49.	495	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	30	93	1	18						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
50.	501	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	45	140	7	20						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
51.	516	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	27	84	6	21	15					okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
52.	537	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	31	96	4	19		70	70			okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
53.	541	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	82	1	19						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
54.	554	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	36	112	6	18						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
55.	555	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	23	73	1	12						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
56.	583	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	34	107	5	20						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
57.	600	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	21	67	1	18						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
58.	604	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	26	83	1	17						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
59.	607	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	87	3	19						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
60.	640	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	28	88	6	18	20					korzenie konstrukcyjne wrosnięte w bryły gruzu, posadzone, drzewo grozi wykośnięciem	x	2/1 obr. 2261
61.	649	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	74	6	19						krzywizna i deformacja pnia, ubytek głęboki otwarty na nasadzie pnia, grozi złamaniem	x	2/1 obr. 2261
62.	666	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	1	10						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261
63.	689	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	29	91	4	16						okaz obumarły	x	2/1 obr. 2261

64.	690	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	25	79	5	16		80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
65.	691	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	32	99	4	15	10	80	80	okaz nie rokuje szans na przeżycie	x	2/1 obr. 2261
66.	706	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	24	74	6	16				na h=10m złamany pień	x	2/1 obr. 2261
67.	741	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	17, 37	52, 117	10	18			10	do usunięcia pień o obw. 52cm	x	4/8 obr. 2030

UWAGA:

Wykroty – drzewa nr **356, 372, 392, 416** oparte o drzewa sąsiednie stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego – konieczna pilna interwencja właściciela nieruchomości.

Opracował:

Sławomir Adrabiński