



Fot.21 Przęsło 21 – słup nr 20 od połowy do przemurowania





Fot.23 Przęsło 23



Fot.24 Przęsło 24



Fot.25 Przęsło 25 – bardzo duża ilość kształtek cokołowych cementowych – do wymiany



Fot.26 Przęsło 26



Fot.27 Przęsło 27



Fot.28 Przęsło 28



Fot.29 Przęsło 29 – słup 28 w górnej partii do przemurowania na wzór słupa właściwego




Fot.30 Przęsło 30



Fot.31 Przęsło 31



Fot.32 Przęsło 32



Fot.33 Przęsło 33



Fot.34 Przęsło 34



Fot.35 Przęsło 35



Fot.36 Przęsło 36 – widoczne ubytki w ceglach cokołu